

集合住宅 SRF工実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称 (仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	崩落防止 箇所数	設計方法	備考	判定会名称
1	マンションK耐震補強工事	東京都東村山市	5弱	管理組合	SRC造	1975年	地上10階、塔屋2階	4220㎡	2004年10月	2004年10月	9				I f 値	ピロティ、モルタル仕上げ	
2	Rマンション耐震改修工事	愛知県名古屋		民間企業	SRC造	1990年	地上10階		2003年10月	2003年11月	3				I f 値		
3	集合住宅 耐震補強工事	愛知県名古屋	-	個人	RC造	1993年	地上6階		2003年11月	2004年3月	5				I f 値		
4	Aマンション改修工事	東京都目黒区	5弱	民間企業	RC造		地下1階、地上3階、塔屋1階	416㎡	2004年10月	2004年10月	8				I f 値	壁付き柱、スリット、サッシ付き、障害物（設備配管）、ボード仕上げ	
5	Sマンション耐震改修工事	愛知県名古屋		管理組合	SRC造+RC造	1972年	地上7階	11678㎡	2005年3月	2005年4月	27				I f 値	ピロティ、障害物（設備配管）	
6	Sマンション耐震改修工事 (2期工事)	愛知県名古屋		管理組合	SRC造+RC造	1972年	地上7階	11678㎡	2006年1月	2006年3月	10				I f 値		
7	Sマンション耐震改修工事 (3期工事)	愛知県名古屋		管理組合	SRC造+RC造	1972年	地上7階	11678㎡	2006年6月	2006年12月	2				I f 値		
8	Sマンション柱補強工事	東京都豊島区	5弱	民間企業	RC造	1980年	地上5階	1709㎡	2004年9月	2004年9月	2				I f 値	障害物（設備配管）	
9	Fマンション改修工事	東京都豊島区	5弱	民間企業	RC造	1964年	地上3階	338.2㎡	2004年10月	2004年11月	3				I f 値	サッシ付き	
10	集合住宅 耐震補強工事	兵庫県芦屋市	-	民間企業	RC造	1968年			2005年7月	2005年7月	2				I f 値		
11	Aマンション1階部分SRF 軸耐力補強工事	東京都港区	5弱	民間企業	SRC造	1965年	地下1階、地上9階	8221.6㎡	2006年4月	2006年7月	10				I f 値	ピロティ	
12	MマンションSRF軸耐力 補強工事	東京都武蔵野市	5弱	管理組合	RC造	1970年	地上6階	5637㎡	2005年12月	2006年3月	9				I f 値	ピロティ、障害物（設備配管、設備BOX）	
13	Tマンション1F部分SRF軸耐力 補強工事	東京都世田谷区	5弱	管理組合	RC造	1980年以前	地上6階	1515.04㎡	2005年12月	2006年5月	2				I f 値	円柱、障害物（設備配管）	
14	Tマンション耐震補強工事	東京都世田谷区	5弱	管理組合	RC造	1980年以前	地上6階		2011年7月	2011年10月	3	1		5	I f 値		
15	集合住宅 補強工事	愛知県名古屋	-	管理組合	RC造	1974年	地上11階		2005年11月	2006年1月	9				I f 値		
16	集合住宅 SRF補強工事	東京都大田区	5弱	管理組合	RC造	1987年	地上4階		2005年11月	2005年11月	1				I f 値		
17	コーベE耐震補強工事	東京都渋谷区	5弱	管理組合	RC造	1968年	地下1階、地上8階		2006年2月	2006年2月	4				I f 値	ピロティ、腰壁付き	
18	SマンションSRF補強工事	福岡県福岡市		民間企業	RC造	1974年			2006年1月	2006年1月				1	限界変位	梁崩落防止	
19	Aハイソ耐震補強工事	東京都港区	5弱	管理組合	RC造	1974年	地上5階、塔屋1階	916㎡	2006年3月	2006年3月	1				I f 値	ピロティ	
20	県営幌の杜住宅 (1・2・5号棟) 耐震補強工事	宮城県仙台市	6強	行政	1棟: RC 2棟: SRC+RC	1982年	1棟: 地上6階 2棟: 地上9階	1棟: 1640㎡ 2棟: 3446㎡	2007年2月	2007年3月	8				I s 値		
21	県営幌の杜住宅 (3・4号棟) 耐震補強工事	宮城県仙台市	6強	行政	SRC造+RC造	1982年	地上12階		2007年12月	2008年1月	14				I s 値	腰壁、障害物（手摺）	
22	Kマンション新築工事壁補強 工事	東京都墨田区	5強	民間企業	RC造				2006年1月	2006年1月		1			等価 鉄筋量	開口補強	
23	Tハイソ耐震補強工事	東京都豊島区	5弱	管理組合	SRC造	1971年	地上10階		2006年2月	2006年3月	20				I f 値	ピロティ	
24	Tハイソ1階店舗耐震補強 工事	東京都豊島区	5弱	管理組合	SRC造	1971年	地上10階		2007年3月	2007年4月	6				I f 値	障害物（設備配管）、ピロティ	
25	KマンションSRF軸耐力 補強工事	神奈川県藤沢市		管理組合	SRC造	1970年	地上8階、塔屋2階	3968㎡	2006年9月	2006年11月	14				I f 値	ピロティ、袖壁付き、モルタル仕上げ	
26	集合住宅 耐震補強工事	東京都文京区	5弱	民間企業	RC造		地上3階		2006年2月	2006年3月	15				I f 値		
27	SマンションSRF軸耐力補強 工事	東京都目黒区	5弱	民間企業	RC造	1970年	地上6階、塔屋1階	1444㎡	2009年7月	2009年8月	5				I f 値		

Is値・・・構造耐震指標(公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標下階・・・下階壁掛け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの セン断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

集合住宅 SRF工実績表

構成品質保証研究所

番号	工事名称(仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	崩落防止 箇所数	設計方法	備考	判定会名称
28	AマンションSRF耐震補強工事	東京都文京区	5弱	管理組合	SRC造	1966年	地上10階		2007年7月	2007年7月	8				I f 値	ピロティ	
29	Kマンション補強工事	東京都港区	5弱	民間企業	RC造	1967年	地上5階		2006年9月	2006年9月	2				I f 値	ピロティ	
30	Oビル改修工事	愛知県名古屋		個人	SRC造	1975年	地上8階		2006年11月	2006年11月	2				I f 値	障害物(電気設備)	
31	UマンションSRF補強工事	神奈川県横浜市	5弱	管理組合	SRC造	1973年	地下1階、地上9階	12340㎡	2008年7月	2008年9月	10				I f 値		
32	UマンションSRF補強工事(2期)	神奈川県横浜市	5弱	管理組合	SRC造	1973年	地下1階、地上9階	12340㎡	2010年3月	2010年3月	3				I f 値		
33	Iマンション耐震補強工事	東京都品川区	5弱	個人	RC造	1975年	地上6階、塔屋2階	1081㎡	2006年12月	2006年12月	3				N f 値		
34	Sマンション連結工事	長野県諏訪市		管理組合	RC造	2006年			2006年12月	2006年12月		1			現行基準	開口補強	
35	M第2コーポ耐震補強工事	東京都練馬区	5弱	管理組合	RC造	1972年	地上6階		2006年12月	2006年12月	4				I f 値		
36	Kマンション梁補強工事	大阪府大阪市		管理組合	RC造	2001年			2007年3月	2007年3月			1		現行基準	梁補強	
37	Iマンション105号室柱耐震補強工事	埼玉県草加市	5強	管理組合	SRC造	1982年	地上10階、地下1階、塔屋2階	9073㎡	2007年12月	2007年12月	4				N f 値		
38	Iマンション1階駐車場柱SRF耐震補強工事	埼玉県草加市	5強	管理組合	SRC造	1982年	地上10階、地下1階、塔屋2階	9073㎡	2008年11月	2008年12月	7				N f 値		
39	KマンションSRF耐震補強工事	東京都八王子市	5弱	管理組合	RC造	1974年	地上5階		2007年6月	2007年6月	8				N f 値	ピロティ	
40	Gマンション耐震補強工事	千葉県松戸市	5弱	管理組合	RC造	1973年	地上8階		2007年4月	2007年4月	3				I f 値		
41	SマンションSRF工事	愛知県一宮市		管理組合	RC造	1994年			2007年4月	2007年5月	5				I f 値		
42	ハイツI耐震補強工事	東京都目黒区	5弱	民間企業	RC造	1977年	地上6階	1034㎡	2007年5月	2007年7月	2				N f 値	シャッター付	
43	Rマンション1階駐車場耐震補強工事	福岡県福岡市		管理組合	RC造	1995年	地上8階		2007年8月	2007年8月	4				I f 値	ピロティ	
44	Aマンション1階駐車場耐震補強工事	福岡県福岡市		管理組合	RC造	1994年	地上7階		2007年8月	2007年8月	2				I f 値	障害物	
45	Sマンション1階駐車場耐震補強工事	福岡県春日市		管理組合	RC造	1994年	地上5階		2007年8月	2007年8月	1				I f 値		
46	Nマンション修繕工事	奈良県奈良市		管理組合	SRC造	1979年	地上9階、塔屋1階	約10000㎡	2007年10月	2007年12月	13				I s 値	ピロティ、円柱、障害物	
47	Uハイツ耐震改修工事	愛知県岡崎市		管理組合	RC造	1990年			2007年10月	2007年10月	2				I f 値		
48	Dマンションピロティ柱補強工事	東京都北区	5弱	民間企業	RC造	1973年	地上5階、地下1階	928㎡	2007年12月	2008年5月	1				I f 値	ピロティ	
49	Sマンション耐震補強工事	東京都新宿区	5弱	管理組合	SRC造	1978年	地上9階		2007年10月	2007年11月	9				I f 値	ピロティ、モルタル仕上げ	
50	Pマンション	東京都港区	5弱	個人		1967年					4	3			I s 値		
51	Sマンション大規模改修工事	愛知県豊田市		管理組合	RC造	1996年	地上8階	3957.6㎡	2008年5月	2008年5月	2				I f 値	ピロティ	
52	Jマンション耐震補強工事	東京都目黒区	5弱	民間企業	A,C棟:SRC+RC B棟:RC	1973年	A,C棟:地上9階 B棟:地上7階	4945㎡	2009年2月	2009年4月	8				I f 値	ピロティ、壁付き柱	
53	Lマンション耐震補強工事	東京都板橋区	5強	民間企業	RC造	1971年	地上4階		2008年2月	2008年3月	3				I f 値	ピロティ、障害物	
54	Mコープ1階耐震補強工事	東京都江東区	5強	管理組合	SRC造	1984年	地上14階、塔屋2階	11908㎡	2008年3月	2008年4月	8				I f 値	ピロティ	

I s 値・・・構造耐震指標(公的機関の定めた基準値) I f 値・・・倒壊危険度指標 N f 値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁掛け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの せん断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

集合住宅 SRF工法実績表

構成品質保証研究所

番号	工事名称 (仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	崩落防止 箇所数	設計方法	備考	判定会名称
55	Hマンション耐震補強工事	東京都新宿区	5弱	民間企業	RC造	1980年	地上6階		2008年5月	2008年5月	8	1			Is値		
56	Sマンション1階柱耐震補強工事	東京都目黒区	5弱	管理組合	RC造	1970年	地上8階	12618㎡	2008年6月	2008年6月	1				If値		
57	SマンションA棟1F廊下壁面SRF耐震工事	東京都目黒区	5弱	管理組合	RC造	1970年	地上8階	12618㎡	2009年3月	2009年4月		1			Nf値		
58	SマンションB棟1階・A棟2階廊下側壁耐震補強工事・追加工事	東京都目黒区	5弱	管理組合	RC造	1970年	地上8階	12618㎡	2009年10月	2009年11月		11			Nf値	壁補強	
59	Sマンション搭屋1階・B棟2階・A棟3階廊下側壁耐震補強工事	東京都目黒区	5弱	管理組合	RC造	1970年	地上8階	12618㎡	2011年11月	2012年1月		3			Nf値		
60	集合住宅 補強工事	東京都八王子市	5弱		RC造				2008年4月	2008年4月			6		等価鉄筋量	開口補強、開口補強、梁スリーブのひび割れ防止	
61	Gマンション耐震改修工事	神奈川県川崎市	5強	管理組合	RC造	1999年	地上7階	4897㎡	2008年9月	2008年9月		14			現行基準	壁補強 (A型)	
62	AマンションSRF補強工事	埼玉県狭山市	5弱	民間企業	SRC造	1993年	地上12階・塔屋1階	4514㎡	2009年2月	2009年2月	2				If値	ピロティ	
63	屋外階段 補強工事	東京都足立区	5強	管理組合	RC造		地上6階		2008年2月	2008年2月		1			その他		
64	Sマンション耐震補強工事	愛知県稲沢市		管理組合	RC造	1995年	地上9階		2008年6月	2008年6月	6				If値		
65	Sマンション1階駐車場耐震補強工事	福岡県春日市		管理組合	RC造	1994年	地上5階		2008年6月	2008年6月	4				If値		
66	Sマンション1階駐車場耐震補強工事	福岡県福岡市		管理組合	RC造	1989年	地上7階		2008年6月	2008年6月	4				If値	ピロティ	
67	Mマンション1階柱SRF耐震補強工事	東京都豊島区	5弱	管理組合	RC造	1970年	地上7階・塔屋1階	1374.93㎡	2010年1月	2010年2月	12				If値	ピロティ	
68	Eハイツ第2回大規模修繕工事	東京都江東区	5強	管理組合	SRC造	1980年	地上14階	2194㎡	2008年11月	2008年12月	8				If値		
69	H第三コーポB2棟SRF耐震補強工事	神奈川県横浜市	5強	管理組合	RC造	1964年	地上6階	2636㎡	2008年9月	2008年10月	6				If値	ピロティ	
70	Tマンション耐震補強工事	奈良県奈良市			SRC造	1980年	地上11階		2009年7月	2009年10月	5				If値	ピロティ	
71	TマンションSRF柱補強工事	東京都港区	5弱	管理組合	RC造	1964年	地上8階・地下1階	8899.17㎡	2009年1月	2009年3月	18				If値	スリット	
72	Sハイツ坂1F店舗改修工事	愛知県岡崎市			RC造	1984年	地上6階		2008年7月	2008年8月	4				If値	障害物	
73	Wマンション耐震補強工事	東京都新宿区	5弱	管理組合	SRC造+RC造	1973年	地上11階・地下1階・塔屋2階	3947.25㎡	2012年10月	2012年11月	5				If値	倒壊防止	なし
74	WマンションSRF工法耐震改修工事	東京都新宿区		管理組合	SRC造+RC造	1973年	地上11階・地下1階・塔屋2階	3947.25㎡	2015年7月	2015年8月	1	1			If値	倒壊防止	なし
75	Tマンション外壁改修工事	東京都新宿区	5弱	個人	RC造				2008年11月	2008年11月	1				その他	ピロティ	
76	Sマンション耐震補強工事	愛知県稲沢市		管理組合	SRC造	1996年	地上10階		2008年9月	2008年10月	6				If値	壁付き柱	
77	Mハウス外壁改修工事	東京都千代田区	5強	民間企業	RC造	1974年	地上6階	1102.55㎡	2008年11月	2008年11月	4				Is値	ピロティ	
78	NマンションSRF補強工事	東京都台東区	5弱	管理組合	SRC造	1969年	地上11階	4690㎡	2009年3月	2009年4月	6				If値	ピロティ	
79	SハイツSRF柱補強工事	東京都世田谷区	5弱	個人	RC造	1978年	地上3階	約400㎡	2008年12月	2008年12月	3				Nf値	短柱、サッシ付き、袖壁付き	
80	Kハイツ耐震補強工事	神奈川県横浜市	5強	管理組合	RC造	1975年			2008年9月	2008年9月	2				If値	サッシ付き	
81	HマンションSRF工法による柱補強工事	大阪府大阪市		管理組合	SRC造	1978年	地上11階		2009年2月	2009年2月	2				If値	ピロティ	

Is値・・・構造耐震指標(公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁掛け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの せん断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

集合住宅 SRF工実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称(仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	崩落防止 箇所数	設計方法	備考	判定会名称
82	Uマンション耐震改修その他 工事	神奈川県横浜市	5弱	管理組合	SRC造	1971年	A棟：地上7階 B棟：地上8階		2008年11月	2009年1月	10				Is値	ピロティ	
83	Sハイソ軸耐力補強工事	神奈川県横浜市	5弱	管理組合	RC造	1973年	地下1階、地上5階	6493㎡	2009年12月	2010年1月	17				I f 値		
84	SハイソE棟5階外壁補修	神奈川県横浜市	5弱	管理組合	RC造	1973年	地下1階、地上5階	6493㎡	2011年6月	2011年6月				1	応急補強		
85	第二SハイソF棟の屋上・外 壁塗装工事	神奈川県横浜市	5弱	管理組合	RC造	1973年	地下1階、地上5階	6493㎡	2014年9月	2014年9月					2	崩落防止	
86	第二Sハイソ(E)棟外壁塗 装工事	神奈川県横浜市	5弱	管理組合	RC造	1973年	地下1階、地上5階	6493㎡	2014年10月	2014年11月					4	崩落防止	
87	第二Sハイソ(D)棟外壁塗 装工事	神奈川県横浜市	5弱	管理組合	RC造	1973年	地下1階、地上5階	6493㎡	2015年1月	2015年2月					4	崩落防止	
88	Mマンション新築工事	東京都三鷹市	5弱	民間企業	RC造	2009年	地上10階	2392.10㎡	2008年11月	2008年11月			1		応急補強	梁スリーブ補強	
89	Hマンション柱SRF耐震補強 工事	東京都西多摩郡		個人	RC造	1988年	地上4階	537.6㎡	2008年10月	2008年10月	2				I f 値	ピロティ	
90	Nマンション耐震補強工事	東京都八王子市	5弱		RC造	1980年	地上4階	1157.14㎡	2009年4月	2009年5月	13				I f 値	壁付き柱、障害物(設備配 管)	
91	NハイソSRF軸耐力補強工事	東京都葛飾区	5弱	管理組合	SRC造	1978年	地上10階	2866㎡	2010年1月	2010年3月	13				I f 値		
92	集合住宅 改修工事	北海道小樽市	-	行政	RC造	1972年	地上7階	3653.00	2010年8月	2010年9月	4				Is値	壁付き柱、スリット	
93	集合住宅 耐震補強工事	北海道小樽市	-	行政	RC造	1972年	地上7階	3653.00	2011年2月	2011年2月	1				Is値	壁付き柱、スリット	
94	Hマンション建替え事業施設 建築物新築工事	広島県広島市		管理組合	RC造		地上15階		2009年1月	2009年1月	3				等価 鉄筋量		
95	Gマンション	東京都八王子市	5弱	管理組合	SRC造	2001年	地上14階、地下1階	4538.19㎡			4				I f 値	壁付き柱	
96	Tハウスピロティ柱補強工事	東京都千代田区	5強		RC造	1969年	地上8階		2009年1月	2009年2月	10				その他	ピロティ、円柱、モルタル仕 上げ	
97	Wマンション独立柱耐震補 強工事	神奈川県横浜市	5弱	管理組合	SRC造	1973年	1棟：11階、2棟：9階、3棟： 15階、4～7棟：14階	71031㎡(全7棟)	2010年7月	2010年8月	24				I f 値		
98	Tハイム耐震改修並びに大規 模修繕工事	東京都渋谷区	5弱	管理組合	RC造	1974年	地上6階、地下1階、(1、2階 店舗、3～6階住宅)	4520.211㎡	2012年4月	2012年7月	37				I f 値		
99	Jハイソ耐震補強工事	東京都目黒区	5弱	管理組合	RC造	1972年	地上6階、地下1階	3732㎡	2010年11月	2010年11月	3				I f 値		
100	Mハイソ耐震補強工事	千葉県千葉市		管理組合	SRC造	1975年	地上10階、地下2階	29183㎡	2011年9月	2011年10月	5				Is値		
101	Yアパート	宮城県仙台市	6弱		RC造	1968年	地上4階、塔屋1階	1662.7㎡			50	5			Is値		
102	Sハイソ耐震補強等工事-1	東京都豊島区	5弱	管理組合	SRC造	1976年	地上10階		2009年8月	2009年9月	2				I f 値		
103	Sコーポ大規模改修工事	大阪府大阪市			SRC造	1979年	東棟：地上14階 西棟：地上14階	東棟：14187㎡ 西棟：8952㎡	2010年11月	2010年12月	14				I f 値	ピロティ	
104	Sコーポ大規模改修工事	大阪府大阪市			SRC造	1979年	東棟：地上14階 西棟：地上14階	東棟：14187㎡ 西棟：8952㎡	2011年11月	2011年12月	2				I f 値	ピロティ	
105	集合住宅 修繕工事	愛知県知多郡	-	管理組合	SRC造	1993年	地上11階		2009年10月	2009年10月	7				I f 値		
106	HハイソSRF耐震補強工事	東京都世田谷区	5弱	管理組合	RC造	1976年	地上5階	4831㎡	2009年7月	2009年7月	1				I f 値	サッシ付き	
107	Kマンション耐震補強及び 大規模修繕工事	東京都目黒区	5弱	管理組合	SRC造+RC造	1971年	地上12階、塔屋1階		2010年2月	2010年2月	1				I f 値		
108	Sマンション壁開口部補強工 事	福岡県北九州市		個人	SRC造	1992年	地上8階/地下1階		2009年7月	2009年7月			1		現行基準	開口補強	

Is値・・・構造耐震指標(公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁掛け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの せん断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

集合住宅 SRF工法実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称(仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	崩落防止 箇所数	設計方法	備考	判定会名称
109	Tアパート耐震改修工事	東京都墨田区	5強	公社	RC造	1965年	地上5階		2012年4月	2012年6月	9				Is値	サッシ付き	
110	Hアパート	東京都日野市	5弱			1969年~1973年					1					ピロティ	
111	Sマンション改修工事	茨城県水戸市	6弱		SRC造	1982年	地上8階		2010年3月	2010年3月	1				If値	ピロティ	
112	Jマンション耐震補強工事	東京都目黒区	5弱	管理組合	SRC造	1970年	地上9階、塔屋1階	2377.743㎡	2010年2月	2010年2月	2				If値		
113	集合住宅 SRF工事	京都府乙訓郡	-		RC造	1977年			2010年1月	2010年1月					等価鉄筋量	スラブ	
114	Sハイツ耐震補強工事	宮城県仙台市	6弱	民間企業	SRC造	1975年	地上11階	4200㎡	2010年5月	2010年6月	9				If値		
115	Pマンション生存空間確保補強工事	東京都世田谷区	5弱	管理組合	SRC造+RC造	1970年	地上8階	3420.57㎡	2010年3月	2010年4月	13				Nf値		
116	Yハイツ大規模修繕・耐震補強	神奈川県横浜市	5強	管理組合	SRC造+RC造	1974年	地上11階		2011年9月	2011年11月	24				If値		
117	Tマンション耐震補強工事	東京都千代田区	5強		RC造	1969年			2010年9月	2011年2月	16				If値		
118	集合住宅 長期使用対策建築工事	兵庫県神戸市		行政	RC造		地上11階	3141.00	2011年6月	2011年7月	23		49		Is値		(財)兵庫県住宅建築総合センター
119	Tビル1階2階耐震補強SRF工法工事	東京都江東区	5強	民間企業	RC造	1973年	地上7階	1952㎡	2010年11月	2011年3月	10				If値		
120	Hマンション102号室梁補強工事	東京都渋谷区	5弱		RC造	1984年	地上3階		2010年6月	2010年6月			2		等価鉄筋量		
121	集合住宅 耐震改修その他工事	兵庫県神戸市		行政	SRC造+RC造	1969年	地上10階		2011年10月	2011年11月	72				Is値		
122	Aマンション耐震補強工事	宮城県仙台市	6弱	管理組合	SRC造	1987年	地下1階、地上10階、塔屋2階	21941㎡	2010年7月	2010年10月	30				If値		
123	Sマンション	東京都大田区	5弱			1967年					6						
124	Iハイツ耐震改修工事	東京都新宿区	5弱	管理組合	SRC造	1977年	地上10階	2578㎡	2011年9月	2011年11月	7				Is値		日本ERI (株)
125	Mハイツ耐震改修工事	兵庫県加古川市			RC造						7						
126	Aブラザ耐震補強その他改修工事	兵庫県芦屋市			RC造	1969年	地上8階/地下1階建		2011年2月	2011年2月	5				If値		
127	KマンションSRF工法耐震補強計画	東京都新宿区	5弱	管理組合	SRC造	1971年	地上14階、地下2階、塔屋2階	11045.36㎡	2013年3月	2013年4月	6				Nf値		
128	S団地耐震補強工事	愛知県名古屋			RC造	1969年	地上5階	6726.72㎡ (A・B棟: 2952.46㎡、C・D棟: 3855.08㎡)	2012年9月	2013年1月	64				Is値		(財)愛知県建築住宅センター
129	GマンションSRF補強工事	神奈川県横浜市		管理組合	RC造	1998年	地上7階		2011年6月	2011年6月	3				If値		
130	Oマンション改修工事	福岡県北九州市			RC造	1981年11月			2011年1月	2011年2月				90	その他		
131	公営住宅改修工事 (W住宅1号棟)	北海道小樽市		行政	RC造	1972年	地上7階		2013年4月	2013年6月	7				Is値		
132	Dマンション耐震補強工事	神奈川県川崎市	5弱	管理組合	SRC造	1981年	地下1階、地上8階	6073㎡	2011年9月	2011年10月	13				Is値		川崎市耐震改修構造判定検討委員会
133	Mコーポ耐震補強工事及び耐震補強工事に伴う改修工事	宮城県仙台市	6弱	管理組合	SRC造	1972年	地上7階	6414㎡	2011年1月	2011年1月	5				If値	ピロティ	
134	公共施設 耐震改修その他工事	山口県周南市	-	行政	RC造	1975年	地上9階		2011年2月	2011年3月	6				Is値		
135	Oマンション新築工事	愛知県小牧市			RC造	2011年			2011年2月	2011年2月			6		応急補強		

Is値・・・構造耐震指標(公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁掛け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの せん断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

集合住宅 SRF工法実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称(仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	崩落防止 箇所数	設計方法	備考	判定会名称
136	Nマンション耐震改修工事	東京都文京区	5弱	管理組合	SRC造	1976年	地上9階	6463㎡	2011年3月	2011年3月	6				Is値		
137	港区集合住宅	東京都港区	5弱														
138	Tマンション1階柱補強工事	神奈川県横浜市	5強	民間企業	RC造	1976年			2011年4月	2011年4月	4				If値		
139	Hマンション耐震補強工事	東京都中野区	5強	民間企業	RC造	1975年	地上4階、塔屋2階	1175.02	2012年4月	2012年4月	1				Is値		
140	Hマンション	東京都中野区	5強	民間企業	RC造	1975年	地上4階、塔屋2階	1175.02			1				If値		
141	Hマンション耐震補強工事	東京都中野区	5強	民間企業	RC造	1971年	地上5階	636.48	2012年6月	2012年7月	7				Is値		なし
142	SSRF耐震補強工事	東京都杉並区	5強	民間企業	RC造	1991年	地上3階	768.00	2011年11月	2011年12月	4				If値		
143	県営長田天神高層住宅1号棟 長期使用対策建築工事	兵庫県神戸市		行政	SRC造+RC造	1975年	地上11階	4209.50	2012年5月	2012年9月	168				Is値	1号棟-B棟	ビューロベリタスジャパン (株)
144	県営長田天神高層住宅1号棟 第2期長期使用対策建築工事	兵庫県神戸市		行政	SRC造+RC造	1975年	地上11階	4094.59	2013年9月	2014年3月	77		11		Is値	1号棟-C棟の一部、延床 6686.25㎡を2期に分けて施工	ビューロベリタスジャパン (株)
145	県営長田天神高層住宅1号棟 第3期長期使用対策建築工事	兵庫県神戸市		行政	SRC造+RC造	1975年	地上11階	2591.66	2015年5月	2015年6月	76		33		Is値	1号棟-C棟の残り	ビューロベリタスジャパン (株)
146	県営長田天神高層住宅1号棟 第4期長期使用対策建築工事	兵庫県神戸市		行政	SRC造+RC造	1975年	地上11階	5154.82㎡	2016年11月	2017年3月	108				Is値	1号棟-A棟	ビューロベリタスジャパン (株)
147	HマンションSRF耐震補強工 事	東京都大田区	5弱	民間企業	RC造	1971年	地上4階		2011年6月	2011年7月	2				If値		
148	N杜宅	神奈川県横浜市	5強		RC造				2007年4月	2007年4月				2	応急補強		
149	Sマンション柱耐震補強工事	東京都渋谷区	5弱	管理組合	RC造	1974年	地下1階、地上5階、1973年設 計	1524㎡	2012年10月	2012年10月	2				If値		
150	A耐震補強工事	東京都新宿区	5弱	民間企業	SRC造	1971年	地上6階		2011年8月	2011年10月	8			7	If値		
151	Aマンション耐震補強工事	宮城県仙台市	6弱	管理組合	RC造		地上3階		2011年7月	2011年7月	8				応急補強		
152	Hマンション改修工事	東京都目黒区	5弱	管理組合	RC造	1980年			2011年9月	2011年9月	4				If値		
153	Aマンション	東京都渋谷区	5弱		RC造	1988年	地上6階		2011年10月	2011年11月	3				If値		
154	O集合住宅	千葉県印西市	6弱	管理組合	RC造	1998年						12			応急補強		
155	Nマンション	東京都中野区	5強		SRC造	1993年									応急補強	ひび割れ補修	
156	Gマンション	東京都町田市		一般	SRC造	2005年	地上1～7階、地下ビット有	約1009.52㎡							If値		
157	O耐震改修工事(1F)	神奈川県横浜市	5強	管理組合	RC造	1973年	地上7階	7478㎡	2011年10月	2011年12月	7				If値		
158	TコーポSRF工法耐震改修工 事	東京都中央区	5弱	管理組合	RC造	1979年	RC造6階建て、長辺方向2～5階 Ng、短辺方向OK	西棟・東棟計5442.77㎡	2012年10月	2012年11月	11	1			If値		
159	Kマンション	東京都		民間企業	S造	1991年	地上5階								応急補強	S造柱脚ー根巻部の補強	
160	Iビル耐震補強工事	神奈川県横浜市	5弱	管理組合	SRC造+RC造	1968年	B棟：地下1階、地上12階 A棟： 地下1階、地上11階、塔屋3階	B棟：10754㎡ A棟：9366㎡	2014年2月	2014年8月	192				If値	軸耐力、B棟：10754㎡ A棟： 9366㎡	なし
161	SマンションSRF耐震補強工 事	愛知県一宮市		管理組合	SRC造	1998年	地上10階		2012年1月	2012年2月	2				If値		
162	Fマンション耐震補強工事	東京都杉並区	5強	管理組合	RC造	1970年	地上7階、塔屋1階	1477.62㎡	2013年2月	2013年3月	11				If値		

Is値・・・構造耐震指標(公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標下階・・・下階壁掛け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの セン断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

集合住宅 SRF工実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称(仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	崩落防止 箇所数	設計方法	備考	判定会名称
163	N邸耐震補強・リフォーム工 事	東京都文京区	5弱	個人	RC造	1972年			2012年3月	2012年3月	3				I f 値		
164	マンション	東京都渋谷区	5弱		RC造	1975年	地上4階										
165	Mマンション耐震補強工事	大阪府吹田市			RC造	1974年	地上6階		2012年4月	2012年4月	1				I f 値		
166	Mハウス耐震改修工事	東京都目黒区	5弱	管理組合	RC造	1964年	地上6階、塔屋2階、1965年設計	約5481.9㎡	2013年3月	2013年3月	7			4	I f 値		
167	Eマンション大規模修繕・耐 震補強工事	宮城県仙台市	6強	管理組合	SRC造	1980年	地上11階		2012年6月	2012年10月	8				I f 値		
168	Aマンション	大阪府大阪市		管理組合	SRC造+RC造	1979年	地上10階		2012年9月	2012年9月	15				I f 値		なし
169	Aマンション	大阪府大阪市		管理組合	SRC造、RC造	1979年	地上10階				25				I f 値		なし
170	マンションH耐震補強工事	北海道函館市		管理組合	SRC造	1974年	地上10階、塔屋2階		2012年10月	2012年10月	3				その他	用心補強	なし
171	Sコーポ耐震補強工事	東京都中野区	5強	民間企業	RC造		地下1階、地上7階		2012年9月	2012年9月	5				I f 値		
172	Nコーポビロティ柱補強工事	千葉県市川市	5弱	管理組合	RC造	1974年	地上5階		2012年6月	2012年7月	3				I f 値		
173	Nマンション耐震改修工事	埼玉県川口市	5強	管理組合	RC造	1972年	地上5階	不明	2013年5月	2013年6月	4				I f 値	倒壊防止	なし
174	Sマンション SRF工法耐震 改修工事	東京都杉並区	5強	民間企業	RC造	1989年	地上6階、塔屋1階				2				I f 値		
175	Cコーポ柱補強工事	宮城県仙台市	6弱	管理組合	RC造	1975年	地上7階	4379.69㎡	2012年10月	2012年11月	2				応急補強		
176	Sマンション耐震補強計画	大阪府吹田市		管理組合	SRC造+RC造	1974年	地上9階、塔屋2階	3148.099㎡	2013年8月	2013年8月	6				I f 値		なし
177	Aマンション耐震補強工事	宮城県仙台市	6弱	管理組合	SRC造	1973年	地上10階		2012年9月	2012年10月	8				N f 値		
178	RマンションSRF耐震補強工 事	千葉県千葉市	5強	管理組合	RC造	1981年	地上4階、塔屋1階	1296.9㎡	2013年10月	2013年10月	6	3			I s 値		なし
179	Rマンション(2,3階)	千葉県千葉市	5強	管理組合	RC造	1981年	地上4階、塔屋1階	1296.9㎡			19	1	2		I s 値		なし
180	Nマンション耐震補強工事	神奈川県横浜市	5弱	管理組合	RC造	1981年	地上6階、塔屋有り	2732.32㎡	2013年11月	2013年12月	10				I f 値		なし
181	Sマンション共用廊下・階段 壁面補修工事	東京都練馬区	5弱		RC造	1973年	地上6階、集合住宅20戸+店舗4戸	1281.81㎡	2012年10月	2012年11月				4	その他		なし
182	Nマンション耐震改修工事	東京都足立区	5強	管理組合	SRC造+RC造	1971年	地上11階	8445㎡	2015年1月	2015年3月	35			30	I f 値	倒壊防止	なし
183	Uマンション耐震改修工事	東京都世田谷区	5弱	民間企業	RC造	1965年	地上6階、塔屋2階	2158.19㎡	2014年3月	2014年3月	2				I f 値	倒壊防止	なし
184	Uマンション耐震改修工事 第二期	東京都世田谷区	5弱	民間企業	RC造	1965年	地上6階、塔屋2階	2158.19㎡	2014年8月	2014年9月	7				I f 値	倒壊防止	なし
185	HハイソC棟柱補強工事	東京都北区	5弱		SRC造	1975年	地上8階		2014年2月	2014年3月	3				I s 値	下階壁抜け柱の圧壊防止	なし
186	IガーデンSRF耐震補強工事	兵庫県川西市		個人	RC造	1985年	地上2階	不明	2015年1月	2015年2月	3				I f 値	倒壊防止	なし
187	Sマンション耐震改修工事	東京都練馬区	5弱	民間企業	RC造	1970年	地上4階	526.762㎡	2013年8月	2013年9月	3				I f 値	倒壊防止	なし
188	Nマンション耐震改修工事	神奈川県横浜市		管理組合	RC造	1964年	A・B棟：地上6階、地下2階 C 棟：地上5階、地下1階	4260.23㎡	2015年8月	2015年9月	4				I f 値		なし
189	Gライフ耐震補強工事	千葉県市川市	5弱	管理組合	RC造	1974年	地上7階		2013年1月	2013年1月	11				その他		

Is値・・・構造耐震指標(公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁抜け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの せん断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

集合住宅 SRF工法実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称(仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	崩落防止 箇所数	設計方法	備考	判定会名称
190	Yマンション耐震改修工事	東京都目黒区	5弱	管理組合	RC造	1970年	地上7階		2013年2月	2013年3月	6				その他		
191	HK耐震補強工事	東京都国分寺市	5弱	民間企業	SRC造	1995年	地下1階、地上11階		2013年2月	2013年3月	12				I f 値	ピロティ部の補強	なし
192	Dマンション耐震改修工事	東京都板橋区	5強	管理組合	RC造	2000年	地上5階		2013年7月	2013年7月	3				I f 値		
193	Bマンション耐震補強工事	東京都文京区	5弱		RC造	1979年	地上6階	4592㎡	2013年7月	2013年8月	4				N f 値	下階壁抜け柱、ピロティ柱の補強	なし
194	TハイツイF独立柱耐震補強工事	長野県北安曇郡		管理組合	RC造	1975年	地上6階	9900㎡	2013年10月	2013年10月	5				I f 値		
195	G団地外壁修繕その他工事	福岡県福岡市		行政		1974年			2013年2月	2013年3月				406	その他	崩落防止0.7㎡、PC手摺子406本	
196	Oマンション	東京都品川区	5弱		RC造	1964年			2013年3月	2013年3月	2				I f 値		なし
197	M第一マンション	神奈川県横浜市		民間企業	RC造	1966年	地上3階、地下1階	543.24㎡									
198	HマンションSRF工法耐震改修工事	東京都西東京市	5弱	民間企業	RC造	1988年		24㎡	2014年6月	2014年6月	2				I f 値		
199	PビルSRF補強工事	東京都文京区	5弱	管理組合	SRC造	1981年1月	地上8階		2013年3月	2013年3月	3				その他		なし
200	D社東京支店社宅耐震工事	東京都江東区	5強	民間企業	SRC造+RC造	1974年	地上9階、塔屋1階	3498㎡	2013年9月	2013年9月	8				I s 値	損傷制御	なし
201	Fマンション耐震補強工事	東京都世田谷区	5弱	管理組合	RC造	1971年	地上8階、塔屋2階、最高高さ30.75m	4488㎡	2013年4月	2013年5月	7				崩落防止	管理組合の要望により設計前にピロティのみ補強	
202	Hマンション耐震補強工事	千葉県千葉市	5弱	管理組合	SRC造	1978年	地上7階	6630.995㎡	2013年10月	2013年10月	18				I f 値		なし
203	JマンションSRF補強工事	東京都大田区	5弱	個人	RC造	1973年	地上4階				2						
204	Tマンション耐震改修工事	東京都西東京市	5弱	管理組合	RC造	1973年	地上6階、塔屋1階	5741.30㎡	2013年11月	2013年11月	2				I f 値		
205	Fマンション1階耐震補強工事	東京都港区	5弱		RC造	1972年	地上7階		2013年10月	2013年10月	3				I s 値		なし
206	Sマンション耐震補強工事	東京都世田谷区	5弱	管理組合	RC造	1974年	地上4階	2000.00	2014年3月	2014年3月	3				I s 値	下階壁抜け柱	事務所協会
207	Rマンション耐震補強工事	北海道函館市		管理組合	RC造	1988年	地上11階、塔屋2階	2813.21㎡	2013年6月	2013年6月	4				I f 値		なし
208	Sマンション改修工事	神奈川県川崎市			RC造	1974年	地上9階、地下1階				15						
209	JマンションSRF工法耐震改修工事	東京都目黒区	5弱	管理組合	RC造		地上7階、地下1階、塔屋3階	2438.69㎡	2014年2月	2014年2月	14				I f 値	軸耐力	
210	Kハイツイ耐震補強工事	東京都江戸川区	5強	管理組合	SRC造	1975年	地上10階	6447.2㎡	2013年5月	2013年5月	3				I f 値		なし
211	Rマンション耐震補強工事	東京都文京区	5弱	管理組合	RC造		地上4階		2013年8月	2013年9月		1			I s 値		
212	KハイツイSRF耐震補強工事	東京都板橋区	5強	管理組合	RC造	1982年	地上7階				3						
213	Sコーポ耐震補強	群馬県高崎市	5強		SRC造+RC造	1979年	地上11階		2013年6月	2013年6月	4				I s 値	ピロティ柱の補強	(財)日本建築センター
214	Sマンション耐震補強工事	東京都世田谷区	5弱	管理組合	RC造	1969年	地上8階	2680.22㎡	2013年7月	2013年7月		2			I s 値		ビューロベリタスジャパン株式会社
215	Tハイツイ耐震補強工事	東京都世田谷区	5弱	個人	RC造	1974年	地上7階		2014年1月	2014年1月	2				I s 値	下階壁抜け柱	一般社団法人日本建築構造技術者協会
216	Yマンション耐震補強工事	大阪府豊中市			RC造		地上5階		2013年6月	2013年6月	1				I f 値		なし

Is値・・・構造耐震指標(公的機関の定めた基準値) I f 値・・・倒壊危険度指標 N f 値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁抜け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの せん断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの



集合住宅 SRF工法実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称(仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	崩落防止 箇所数	設計方法	備考	判定会名称
217	Hハイツ耐震補強工事	埼玉県川越市	5弱	管理組合	RC造	1977年	地上4階	521.19㎡	2013年10月	2013年10月	1				I f 値		なし
218	Aハイツ改修工事	東京都北区	5弱	管理組合	SRC造+RC造	1969年	地上9階		2015年3月	2015年3月	4				I f 値		なし
219	Kマンション耐震改修工事	東京都目黒区	5弱	管理組合	RC造	1968年	地上6階、地下2階、塔屋2階	2662.335㎡	2013年10月	2013年10月	3				I f 値		なし
220	愛知県某マンションSRF工法耐震改修工事	愛知県長久手市		個人	RC造	1989年	地上5階				5					ピロティ	
221	Rマンション耐震補強工事	東京都新宿区	5弱	民間企業	RC造	1973年	地上6階	954㎡	2013年8月	2013年8月	1	1			応急補強		なし
222	Nハイツ	東京都江東区	5強	管理組合	SRC造+RC造	1980年	地上7階、塔屋1階	1672.87㎡	2013年10月	2013年10月	12				I s 値		なし
223	Sハイツ1期耐震補強工事	東京都渋谷区	5弱	管理組合	RC造	1974年	地上5階		2014年2月	2014年3月	6				I s 値		なし
224	KコーポB棟SRF補強工事	東京都豊島区	5弱		RC造		地上4階		2013年8月	2013年8月	3				応急補強		なし
225	Sマンション柱耐震補強工事	愛知県名古屋			RC造	1991年			2013年9月	2013年10月	2				I f 値		なし
226	Mビル耐震改修工事	神奈川県川崎市	5強	個人	RC造	1964年	地上4階、塔屋1階	429.842㎡	2013年11月	2013年12月	2				I s 値		なし
227	八王子某マンション	東京都八王子市	5弱	管理組合	SRC造		地上11階				30						
228	H共同ビル耐震改修工事	神奈川県横浜市		管理組合	SRC造+RC造	1972年	地上10階、地下1階、塔屋2階	8464.6㎡	2014年9月	2014年10月	5	16			I s 値		中四国構造コンサルティング協会
229	YマンションSRF耐震補強工事	東京都世田谷区	5弱		RC造	1973年	地上5階	1134㎡	2013年10月	2013年10月	2	2			I f 値	倒壊防止	なし
230	Lマンション耐震補強工事	東京都杉並区	5強	管理組合	RC造	1973年	地上8階				2						
231	SマンションSRF耐震補強工事	東京都豊島区	5弱	管理組合	SRC造	1976年	地上11階		2014年6月	2014年6月	10				I f 値		なし
232	マンションN耐震改修工事	東京都北区	5弱	管理組合	SRC造+RC造	1975年	地上8階、地下1階		2013年10月	2013年10月	2				I s 値		株式会社住住評価センター(UHEC)耐震改修評定
233	Aハイツ耐震補強工事	大阪府堺市			RC造	1973年	地上7階		2013年10月	2013年10月	2				I s 値		なし
234	Dマンション軸耐力補強工事(I期)	広島県広島市		管理組合	RC造	1974年	地上7階、塔屋2階	5790㎡、建築面積881㎡	2014年6月	2014年8月	11				I f 値		なし
235	Dマンション軸耐力補強工事(II期)	広島県広島市		管理組合	RC造	1974年	地上7階、塔屋2階	5790㎡、建築面積881㎡	2015年4月	2015年4月	7				I f 値		なし
236	Fビル1階耐震補強工事	埼玉県所沢市	5弱		RC造	1996年	地上5階		2013年10月	2013年10月	4				I s 値		
237	大阪府営柏原河原住宅耐震改修工事	大阪府柏原市		行政	SRC造		地上11階1棟、地上14階3棟							34		CB壁の崩落防止(梁に定着)	
238	Eマンション	東京都渋谷区	5弱		RC造		地上3階		2013年11月	2013年11月	2				I s 値		なし
239	Kビル耐震補強工事	東京都大田区	5弱	民間企業	RC造		地上5階		2013年11月	2014年1月	1	2			I s 値		なし
240	Hコーポ崩落防止工事	東京都板橋区	5強		SRC造	1979年	地上7階							5		壁の崩落防止	
241	Nマンション耐震補強工事	東京都杉並区	5強	管理組合	RC造	1973年	地上8階、塔屋2階	5361.33㎡	2014年11月	2014年11月	4				I s 値		株式会社住住評価センター(UHEC)
242	Kマンション耐震改修工事	東京都世田谷区	5弱	民間企業	RC造	1981年	地上7階	1735.93㎡	2015年1月	2015年1月	1				I s 値		株式会社東京建築士事務所協会
243	Jマンション耐震補強工事	東京都目黒区	5弱	管理組合	RC造	1974年	地上7階、地下1階	4156.5㎡	2014年1月	2014年1月	4				I f 値	倒壊防止	なし

Is値・・・構造耐震指標(公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁掛け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの せん断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

集合住宅 SRF工法実績表

構成品質保証研究所

番号	工事名称(仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	崩落防止 箇所数	設計方法	備考	判定会名称
244	0ビル耐震補強工事	神奈川県横浜市青葉区			RC造	1978年	地上4階、塔屋1階	1,729.858㎡	2017年5月		8				Is値		東京都建築士事務所協会
245	HコーポSRF耐振補強工事	東京都板橋区	5強	管理組合	SRC造	1985年	地上9階	2945.35	2014年3月	2014年3月	4				If値	倒壊防止	なし
246	コーポN外壁崩落防止工事	千葉県千葉市	5強	個人	S造		地上3階		2014年2月	2014年2月				2	崩落防止		なし
247	Nマンション耐震改修工事	東京都中野区本町	5強	管理組合	SRC造	不明	地上12階、搭屋あり	2644㎡			4				If値		なし
248	Lマンション	東京都江戸川区	5強	管理組合	RC造	1979年	地上6階	約1225㎡	2014年4月	2014年4月	1				If値	エントランス柱1本の補強設計	
249	EマンションSRF耐震改修工事	和歌山県東牟婁郡		個人	RC造	1975年	地上4階	908.327㎡	2014年9月	2014年9月	6				I f 値	倒壊防止	なし
250	Sマンション柱繊維巻き補強	東京都渋谷区	5弱	管理組合	RC造	1961年	地上7階	5000㎡	2016年2月	2016年2月	6					応急補強	なし
251	Sマンション耐震補強工事	東京都豊島区	5弱	民間企業	SRC造	1978年	地上9階、地下1階、塔屋2階	6303.1㎡	2014年3月	2014年3月	3				Is値		なし
252	Sマンション耐震補強工事	東京都豊島区	5弱	民間企業	SRC造	1978年	地上9階、地下1階、塔屋2階	6303.11㎡			4				Is値		なし
253	SマンションH26大規模修繕工事	東京都港区	5弱	民間企業	RC造		地上7階、地下1階	2726㎡	2014年6月	2014年6月	5				Is値		
254	Sマンション耐震補強工事	愛知県岡崎市		管理組合	RC造	1988年	地上11階		2014年5月	2014年5月	1					応急補強	
255	大阪府営松原立部住宅(第2工区)外2件耐震改修工事	大阪府大阪市		行政	SRC造		地上14階		2015年10月	2016年1月				18	崩落防止	エレベータ前のCBの崩落防止	財団法人日本建築総合試験所(GBRC)
256	大阪府営久宝寺住宅外2件耐震改修工事(柏原河原町住宅)	大阪府柏原市		行政					2015年10月	2016年1月				34	崩落防止	CB壁の崩落防止	
257	大阪府営久宝寺住宅外2件耐震改修工事(柏原河原町住宅)(泉土津要池住宅)	大阪府泉津市		行政					2015年10月	2016年1月				45	崩落防止	CB壁の崩落防止	
258	大阪府営松原立部住宅(第2工区)外2件耐震改修工事	大阪府大阪市		行政													
259	Kマンション	東京都八王子市			SRC造	1981年	地上11階				3				Is値		(社)東京都建築士事務所協会
260	Hハイツ耐震改修工事	東京都品川区		管理組合	SRC造	1981年	地上11階、搭屋2階	5500㎡	2014年12月	2014年12月	2				If値	倒壊防止	なし
261	Sマンション耐震改修工事	千葉県千葉市	5強	管理組合	SRC造+RC造	1976年	地上7階、地下1階	2675.97㎡	2014年10月	2014年10月	4				If値		
262	大阪府泉大津要池住宅	大阪府泉大津市		行政	SRC造、他	1972年								45		CB壁の崩落防止(梁に定着)	
263	Aマンション耐震補強工事	奈良県奈良市		管理組合	RC造	1974年	地上6階、搭屋1階	8913㎡	2014年10月	2014年10月	6				Is値		なし
264	Sハイツ耐震改修工事	東京都港区		管理組合	SRC造+RC造	1979年	地上11階、搭屋2階	2488.92㎡	2015年8月	2015年9月	1	3			Is値		(社)東京都建築士事務所協会
265	Pハイツ耐震補強工事	東京都青梅市			RC造				2014年10月	2014年10月	8				Is値		なし
266	Rマンション耐震補強工事	東京都墨田区	5弱	管理組合	SRC造+RC造	1970年	地上13階	3713.4㎡	2015年1月	2015年2月	6				If値		なし
267	SハイツSRF補強工事	茨城県土浦市	6弱	民間企業	SRC造	1974年	地上11階、搭屋2階	5542.264㎡	2015年5月	2015年6月	20				Nf値		なし
268	Sマンション駐車場補強工事	大阪府枚方市		民間企業	RC造	1980年	地上9階		2014年11月	2014年12月	7						
269	Sマンション駐車場補強工事	大阪府枚方市		民間企業	RC造	1980年	地上9階		2015年3月	2015年3月	2					追加工事	
270	コーポM耐震補強改修工事	東京都中野区		管理組合	RC造	1971年	地上4階	475.18㎡	2015年10月	2015年10月			3				

Is値・・・構造耐震指標(公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁掛け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの せん断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

集合住宅 SRF工法実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称 (仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	崩落防止 箇所数	設計方法	備考	判定会名称
271	M社宅耐震補強工事	京都府京都市		民間企業	RC造	1960年	地上5階	1406㎡	2014年12月	2015年1月		16			Is値	損傷制御	なし
272	Kマンション	愛知県岡崎市		管理組合	RC造	1985年	地上6階	1898㎡	2014年12月	2014年12月	1		2		その他		なし
273	YマンションSRF耐震改修工事	東京都大田区		管理組合	SRC造+RC造	1972年	地上7階	2908.85㎡	2015年4月	2015年5月	5				If値	倒壊防止	なし
274	Mマンション耐震補強工事	富城県仙台市	6強	民間企業	RC造	1973年	地上5階、塔屋有り		2014年12月	2014年12月	4				Is値		なし
275	生野区南部地区整備事業 (C-2地区) 生野東住宅第2 期建設工事	大阪府大阪市		行政	RC造	2015年	地上5階	1447.55	2015年2月	2015年2月			3		その他	小梁貫通孔補強	なし
276	Jハイツ耐震補強工事	東京都杉並区	5強	民間企業	SRC造	1975年	地上8階	2000㎡	2015年1月	2015年2月	3				If値		なし
277	GマンションSRF耐震補強工事	神奈川県鎌倉市		管理組合	RC造	1976年	地上5階		2015年10月	2015年11月	23						
278	Mハイツ耐震補強工事	千葉県若葉区		管理組合	RC造	1969年	地上3階	2069㎡	2015年2月	2015年4月	5				If値		なし
279	Mハイツ耐震補強工事	千葉県若葉区		管理組合	RC造	1969年	地上3階	2069㎡	2015年4月	2015年4月		1					なし
280	Rマンション独立柱補強工事	東京都中央区	5弱	管理組合	SRC造+RC造				2015年5月	2015年6月	5						
281	Rマンション耐震補強工事	東京都港区	5弱	管理組合	RC造	1969年	地上8階、地下1階	4744.77㎡	2015年2月	2015年3月	5				If値	倒壊防止	なし
282	K白金台耐震補強工事	東京都港区		管理組合	SRC造	1981年	地上11階		2015年2月	2015年5月	10				Is値		(社)東京都建築士事務所協会
283	Gマンション耐震改修工事	東京都中野区	5弱	民間企業	RC造	1995年	地上3階	557.68㎡	2015年3月	2015年3月		6			その他	開口補強	なし
284	IハイツSRF耐震改修工事 (1期工事)	東京都豊島区	5弱	管理組合	SRC造	1973年	地上14階、塔屋1階	6250㎡	2015年3月	2015年4月	9				If値	軸耐力補強	なし
285	IハイツSRF耐震改修工事 (2期工事)	東京都豊島区	5弱	管理組合	SRC造	1973年	地上14階、塔屋1階	6250㎡	2015年6月	2015年7月	6			1	If値	柱補強、RC壁の崩落防止	なし
286	マンションYSRF耐震改修工事	東京都品川区	5弱	民間企業	RC造	1973年	地上4階、地下1階	673.88㎡	2015年3月	2015年4月	5				If値	倒壊防止	なし
287	Tマンション耐震改修工事	東京都港区	5弱		SRC造	1971年	地上13階、地下1階、塔屋2階	5202㎡	2015年7月	2015年7月	3				その他		東京都建築士事務所協会
288	Sマンション耐震補強工事	東京都台東区	5弱		SRC造	1974年	地上11階、地下1階、塔屋2階	2343.16㎡	2016年1月	2016年7月	1			1	Is値	塔屋CB壁 (H6.8m×D2.0m) の崩落防止補強	日本建築構造技術者協会 (JSCA)
289	下内田改良住宅6番館工事	岡山県岡山市		行政	RC造	1972年	地上5階	3132㎡						90	崩落防止	CB壁 (戸境壁) の崩落防止	㈱ジェイ・イー・サポート
290	下内田改良住宅10番館工事	岡山県岡山市		行政	RC造	1974年	地上3階	572㎡						16	崩落防止	CB壁 (戸境壁) の崩落防止	㈱ジェイ・イー・サポート
291	下内田改良住宅11番館工事	岡山県岡山市		行政	RC造	1975年	地上3階	582㎡						16	崩落防止	CB壁 (戸境壁) の崩落防止	㈱ジェイ・イー・サポート
292	Nマンション耐震補強改修工事	東京都世田谷区		管理組合	SRC造+RC造	1971年	地上13階、塔屋2階	4500.88㎡	2016年2月	2016年12月		51			Is値		(社)東京都建築士事務所協会
293	Oハイツ耐震補強工事	東京都江東区	5強	管理組合	RC造	1979年	地上4階	506.32㎡	2015年11月	2015年11月	1				Is値		アウェイ建築評価ネット㈱
294	Mアパート耐震改修工事	東京都荒川区	5強	公社	SRC造	1971年	地上13階	7101.50	2017年2月	2017年2月	4				Is値	開口閉塞、増厚壁補強 (1スパン)	(社)東京都建築士事務所協会
295	Sビル改修工事	東京都杉並区	5強	個人	SRC造+RC造	1971年	地上8階、地下1階、塔屋2階	1535.39㎡	2015年5月	2015年5月	1				Is値		㈱東京都建築士事務所協会
296	Sマンション耐震改修工事	東京都江東区		管理組合	SRC造	1981年	地上14階、塔屋2階	11329㎡	2015年10月	2015年10月	1				Is値		㈱東京都建築士事務所協会
297	Sマンション耐震改修工事	東京都江東区		管理組合	SRC造	1981年	地上14階、塔屋2階	11329㎡	2016年6月	2016年6月	2				Is値		㈱東京都建築士事務所協会

Is値・・・構造耐震指標 (公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁掛け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの せん断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

集合住宅 SRF工法実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称 (仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	崩落防止 箇所数	設計方法	備考	判定会名称
298	Y荘SRF補修工事	滋賀県大津市		民間企業					2015年5月	2015年5月	1				なし	用心補強	なし
299	Kマンション柱補強工事	愛知県一宮市		管理組合	RC造	1982年	地上6階、塔屋1階	不明	2015年6月	2015年6月	3				If値		なし
300	Mマンション耐震補強工事	東京都大田区	5弱	管理組合	SRC造	1973年	地上10階、地下1階	4000㎡	2015年6月	2015年6月				1	崩落防止	ひび割れ補修	なし
301	Iハイツ耐震工事	東京都世田谷区		管理組合	RC造	1973年	地上4階、地下1階、塔屋2階	3250.48㎡	2015年6月	2015年6月	2				Is値		株式会社居住評価センター ユーイック
302	Mビル耐震補強工事	神奈川県横浜市		民間企業	RC造	1970年	地上6階、塔屋2階		2015年7月	2015年7月	5				Nf値		なし
303	Iマンション耐震改修及び大規模修繕工事	東京都北区		管理組合	SRC造+RC造	1980年	地上9階、塔屋2階		2015年10月	2015年11月		3			その他	W12を耐震壁とした場合の安全 対策4枚 (有開口有り)	NPO法人 耐震総合安全機 構 (JASO)
304	Sマンション補強工事	東京都世田谷区		管理組合	RC造	1970年	地上6階	1350.00	2015年6月	2015年7月	12				If値	1階ピロティの補強を検討、 225㎡ (標準階床面積)	なし
305	Fマンション補強・補修工事	神奈川県横浜市			RC造	2003年			2015年6月	2015年7月					その他	開口補強	
306	JハイムSRF補強工事	東京都渋谷区			RC造	1980年	地上5階	1132.41㎡	2015年9月	2015年9月	3		1		Is値	損傷制御	なし
307	NマンションSRF工法耐震改修工事	東京都板橋区			RC造、SRC造	1981年	地上11階、塔屋1階	3,277.61㎡			31				Is値		東京都建築士事務所協会
308	Sマンション耐震補強工事他	東京都国立市		個人	RC造、CB造		CB造：2階、RC (壁式)：2 階、3階		2015年7月	2015年7月				8	崩落防止		なし
309	Nマンション簡易補強工事	東京都文京区		管理組合、 学校法人	SRC造+RC造	1972年	地上10階、地下1階、塔屋1階	5832㎡	2015年8月	2015年8月	8				その他	倒壊防止、軸耐力UP (簡易補強 として)	なし
310	Kマンション耐震改修工事	宮城県仙台市		管理組合	SRC造	1974年	地上8階、塔屋2階	2997.81㎡	2015年8月	2015年8月	2				Nf値		なし
311	Hビル柱補強工事	愛知県名古屋		個人	SRC造+RC造	1985年	地上11階	2203.2㎡	2015年8月	2015年9月	2				If値		なし
312	Nハイム1階ピロティ耐震補 強工事	東京都品川区		管理組合	SRC造	1974年	地上13階、塔屋1階	4732.97㎡	2015年11月	2015年11月	4				If値		なし
313	N住宅SRF耐震改修工事	東京都文京区		財団法人	RC造	1967年	地上5階、塔屋1階	2004.77	2015年11月	2015年12月	7				If値		なし
314	県営鈴蘭台高層住宅長期使 用対策建築工事	兵庫県神戸市		行政	SRC造+RC造	1971年	地上9~11階 (A~C棟)	12286㎡ (A~C棟)	2016年3月	2016年4月	1	11					
315	MホームSRF耐震補強工事	東京都品川区		管理組合	SRC造	1969年	地上14階、地下1階	2800㎡			21			2	If値		なし
316	Gマンションベルト状高延性 材補強工事	兵庫県神戸市		管理組合	RC造	1979年	地上5階	1058㎡	2015年9月	2015年10月	1				なし		なし
317	Eマンション耐震補強工事	福岡県福岡市		管理組合	RC造	1997年	地上7階、塔屋1階	2768㎡	2015年11月	2015年11月	6				If値	倒壊防止	なし
318	御崎東住宅・兵庫事業所耐 震他改修工事	兵庫県神戸市		行政	SRC造		地上9階		2015年11月	2015年11月		1					
319	Sコーポ駐車場耐震補強工事	兵庫県神戸市		管理組合	RC造		地上5階	4530.00	2016年1月	2016年2月	11				If値	ピロティ	なし
320	NマンションSRF工法耐震補 強工事	大阪府大阪市		民間企業	RC造	1975	地上7階		2016年4月	2016年4月	1				If値		なし
321	第3SマンションSRF工法耐震 改修工事	大阪府大阪市		管理組合	SRC造	1980年	地上13階		2016年11月	42779	7			1	If値	ピロティ	なし
322	マンションN	東京都杉並区			RC造	1975年	地上7階、塔屋1階	1163㎡				3			Is値		日本建築構造技術者協会 (JSCA)
323	Nマンション耐震補強工事	東京都新宿区		民間企業	RC造	1971年	地上9階		2015年11月	2015年11月	2						
324	RハイツSRF工法耐震補強工 事	東京都大田区		管理組合	RC造 (1~5 階)、SRC造 (6 階以上)	1981年	地上9階、塔屋1階	2978.18㎡	2016年2月	2016年2月	1				Is値		(社)東京都建築士事務所協 会

Is値・・・構造耐震指標 (公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁掛け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの せん断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

集合住宅 SRF工法実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称 (仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	崩落防止 箇所数	設計方法	備考	判定会名称
325	TコーポSRF工法耐震改修工事	東京都目黒区		管理組合	RC造	1979年	地上5階	2835.29㎡	2016年2月	2016年2月	3				Is値		(社)東京都建築士事務所協会
326	西施住工第14号 市営国安団地5棟耐震改修工事	愛媛県西条市		行政	RC造		地上4階		2016年2月	2016年2月	6				If値		
327	大阪府高野坂百3丁目住宅(12, 13号棟)耐震改修工事	大阪府堺市		行政										18			
328	建物改修工事	東京都港区		民間企業					2016年4月	2016年7月	3	8					
329	Sマンション耐震補強工事	北海道札幌市		民間企業	SRC造	1986	地上9階、地下1階、塔屋1階	3929.36㎡			8				その他	のり巻 16/5/13 オーナーの予算の関係で工事がストップしている。再開するかどうか。	なし
330	Lマンション	愛知県名古屋			RC造	1974年	地上4階				4						
331	大阪府豊松原立部住宅(第2工区)外2件耐震改修工事	大阪府大阪市		行政					2015年10月	2016年1月				9	崩落防止		(財)日本建築総合試験所(GBRC)
332	FビルSRF工法耐震改修工事	東京都新宿区		民間企業	RC造	1984	地上7階	1075.00	2016年3月	2016年3月	2				If値		
333	HマンションSRF工法耐震改修工事	大阪府大阪市			RC造	1978年	地上9階	3834㎡	2016年4月	2016年4月	3				If値		なし
334	Pマンション境界ブロック補強工事	福岡県北九州市				2000年	地上8階		2016年4月	2016年4月				1			
335	SビルディングSRF工法耐震改修工事	東京都港区		管理組合	RC造	1968年	地上6階、地下1階、塔屋2階	1284.27㎡	2016年8月	2016年8月	2				If値	ピロティ	
336	Sレジデンス耐震補強工事	東京都世田谷区		管理組合	RC造	1969年	地上8階	2680.20	2016年5月	2016年8月		11	7		Is値		ビューロベリタスジャパン(株)
337	Tハイツ耐震工事	東京都練馬区			SRC造	1972年	地上9階		2016年10月	2016年11月	12						
338	Nマンション渡り廊下柱崩落防止工事	東京都足立区		管理組合	SRC造、一部RC造	1974年	地上10階		2016年6月	2016年6月				19			
339	Fハイツ耐震補強工事	熊本県熊本市		民間企業	S造		地上2階		2016年6月	2016年6月							
340	Aマンションマンション恒久復旧工事	熊本県熊本市		個人	RC造	1997年	地上4階	885㎡	2016年7月	2016年7月	1				Is値		なし
341	Hマンション	神奈川県横浜市			RC造				2016年12月	2016年12月	1						
342	IハイツSRF工法耐震補強工事	東京都日野市		管理組合	RC造	1980年	地上5階		2016年8月	2016年9月	6				If値	ピロティ	
343	M団地	福岡県北九州市			SRC造	1979年	地上13階、塔屋2階				4				Is値		なし
344	Bマンション	福岡県古賀市			RC造		地上4階				6				応急補強		-
345	(仮称)メゾンス 柱復旧工事	熊本県熊本市		個人	RC造	1994年	地上4階		2016年7月	2016年7月	10				Is値		
346	Sコーポ耐震補強工事	東京都小金井市		管理組合	RC造	1971年	地上7階 塔屋2階	4270.22㎡	2016年7月	2016年7月	6				Is値		(一社)東京都建築士事務所協会
347	Uマンション震災復旧工事	熊本県熊本市		個人	RC造	2015年	地上10階		2016年9月	2017年3月	2				Is値		なし
348	S団地 耐震改修工事	福岡県北九州市		行政					2016年7月	2016年7月	4						
349	Kビル耐震補強工事	東京都杉並区			B1～2階：SRC造、3～7階：RC造	1972年	地上7階、地下1階、塔屋1階	5731.1㎡	2016年8月	2016年10月	8				Is値		日本ERI(株)
350	Lマンションピロティ柱補強工事	栃木県宇都宮市		管理組合	SRC造	1982年	地上10階	3355.23㎡	2016年8月	2016年9月	2				If値	ピロティ	
351	Mハイツ耐震補強工事	東京都渋谷区		管理組合	SRC造	1972年	地上11階、地下1階		2017年2月	2017年2月	8				応急補強	ピロティ	

Is値・・・構造耐震指標(公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁掛け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの せん断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

集合住宅 SRF工実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称(仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	崩落防止 箇所数	設計方法	備考	判定会名称
352	Fマンション1・2番館SRF工 法耐震改修工事	愛媛県西条市		民間企業	RC造	1997年	7階建て	1320.5㎡	2016年7月	2016年8月	6						
353	Fマンション1・2番館SRF工 法耐震改修工事	愛媛県西条市		民間企業	RC造	1997年	7階建	1331.68㎡	2016年7月	2016年8月	0						
354	Yハイツ耐震補強工事	東京都目黒区		管理組合	RC造	1965年	地上7階		2016年9月	2016年9月	2				If値	ピロティ	
355	Aビル柱補強工事	熊本県熊本市		一般	RC造				2016年9月	2016年9月	2				その他		なし
356	Tマンション1階耐震補強工 事	東京都東大和市		管理組合	RC造		地上7階、塔屋2階	6000㎡	2016年8月	2016年10月	26				If値	耐震診断済み、大規模修繕あり、その時に一緒にSRF工法で補強したい	
357	Tマンション大規模修繕工事	東京都世田谷区		管理組合	RC造	1974年	地上8階、塔屋2階	2317.17㎡	2016年9月	2016年9月	4				Is値		なし
358	Lマンション耐震補強工事	神奈川県横須賀市			SRC造	1973年	地上11階、塔屋2階	7941.635㎡	2016年11月	2016年11月	8						
359	SマンションSRF工法耐震改 修工事	兵庫県西宮市		管理組合	RC造	1976年	地上3階、地下1階	1156.88㎡	2017年5月	2017年5月	7				If値		
360	Tハイツ	東京都中野区		民間企業	RC造	1979年	地上5階				1						
361	A修繕工事	兵庫県芦屋市							2016年10月	2016年11月							
362	コーポS駐車場ピロティ耐震 補強工事	熊本県熊本市		民間企業	RC		地上4階		2016年10月	2016年10月	4					ピロティ	
363	HマンションSRF工法耐震補 強工事	神奈川県横浜市		管理組合	RC造	1971年	地上6階、地下1階	5566.446㎡	2016年12月	2016年12月	5				If値	ピロティ	
364	H緑地公園SRF工法耐震改修 工事	大阪府吹田市		管理組合	SRC造	1980年	西棟11階、東棟11階、塔 屋2階	西棟3089.991㎡、東棟 2826.463㎡	2017年2月	2017年3月	6				If値	ピロティ	
365	KマンションSRF工法耐震改 修工事	東京都大田区		管理組合	SRC造、一部RC 造	1973年	地上12階、塔屋2階	7,787.56m2			35				If値		
366	Sマンション	福岡県福岡市		個人	RC造	1978年	地上6階	2388㎡	2016年10月	2016年12月	4				If値		
367	Hアパート改修工事	東京都新宿区			RC造	1969年	地上4階	537.84㎡	2016年11月	2016年11月	3						
368	SマンションSRF工法耐震改 修工事	熊本県熊本市		管理組合	RC造	1974年	地上6階		2016年11月	2016年11月		2	2				
369	Mマンション駐車場ピロティ 耐震補強工事	福岡県福岡市		一般	RC造	1997年	地上8階		2016年10月	2016年12月	5						
370	SマンションSRF工法耐震改 修工事	東京都杉並区		管理組合	1～8階：SRC 造、9階～：RC 造	1972年	地上11階、塔屋2階	2820.501㎡	2017年1月	2017年2月	12				If値	ピロティ	なし
371	Kマンション地震被害補修工 事	熊本県熊本市		管理組合	RC造	2001年	地上6階	3325㎡	2017年1月	2017年1月	8			8	応急補強		なし
372	KマンションSRF工法改修工 事	熊本県熊本市		管理組合	RC造	1973年	地上7階		2016年11月	2016年11月			4		応急補強		
373	Uコーポ駐車場柱耐震補強工 事	埼玉県さいたま市		管理組合	RC造	1985年	地上7階、塔屋1階	3801.68㎡			7				If値		
374	UR M CB境界壁補強工事	大阪府大阪市		独立行政法 人	RC造				2016年11月	2017年1月				1			
375	Tハイツ	東京都中野区		一般	RC造		地上5階				1						
376	TマンションSRF工法耐震改 修工事	東京都港区		管理組合	RC造	1970年	地上6階、地下1階、塔屋2階	5759.177㎡			9				If値	ピロティ補強、雑壁崩落防止	なし
377	Sマンション耐震補強工事及 び雑排水管更新工事	東京都目黒区		個人	RC造	1973年	地上3階		2016年12月	2016年12月	2						
378	Y住宅耐震改修その他工事	京都府京都市		独立行政法 人	SRC造、RC造	1972年	地上10階、地下1階	12284.00	2016年12月	2016年12月	1					地下階、下階壁抜け柱	

Is値・・・構造耐震指標(公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁抜け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの せん断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

集合住宅 SRF工法実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称(仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	崩落防止 箇所数	設計方法	備考	判定会名称
379	SマンションⅠ災害復旧工事	熊本県熊本市		管理会社	SRC造、一部RC造	1989年	地上11階		2016年12月	2017年2月				99			
380	SマンションⅡ災害復旧工事	熊本県熊本市			SRC造、一部RC造	1989年	地上11階建		2016年12月	2017年2月				352			
381	Pマンション	熊本県熊本市			RC造		地上6階										
382	GマンションSRF補強工事	熊本県熊本市		管理組合	RC造	1995年	地上11階		2016年12月	2017年2月	2	12			If値	ピロティ	
383	GマンションSRF工法耐震改修工事	兵庫県神戸市		管理組合	RC造	1981年	地上5階	1,553.8㎡			3				If値		
384	GマンションSRF工法耐震改修工事	大阪府枚方市		管理組合	RC造	1972年	地上8階、塔屋		2017年2月	2017年2月	3						
385	KビルSRF工法耐震改修工事	熊本県熊本市		管理組合	RC造	1972年	地上7階		2017年4月		27	3			If値		
386	SマンションSRF補強工事	大阪府大阪市		管理組合							19	7					
387	TマンションSRF工法耐震補強工事	東京都江東区		管理組合	1～4階：SRC造、6～10階：RC造	1981年	地上10階、塔屋1階	1435.644㎡			3				If値	ピロティ	
388	EマンションSRF工法耐震補強工事	東京都渋谷区			SRC造	2003年	地上10階				4						
389	KマンションSRF耐震補強工事	熊本県熊本市		管理組合	RC造	1998年	地上8階		2017年3月	2017年3月	2	1					
390	GマンションSRF工法耐震改修工事(1期)	大阪府大阪市		民間企業	RC造	1980年	地上5階、塔屋1階	1495.73㎡	2017年5月		7				If値	ピロティ	
391	GマンションSRF工法耐震改修工事(1期)	大阪府大阪市		民間企業	SRC造	1983年	地上10階、塔屋2階	2788.041㎡	2017年5月		4				If値	ピロティ	
392	Kマンション 第二期工事	熊本県熊本市		管理組合	RC造	1974年	地上6階					81			If値		
393	Rマンション耐震補強工事	東京都港区		民間企業	RC造	1970年	地上6階		2017年4月		4						
394	Kビル SRF工法耐震改修工事	東京都千代田区		管理組合	1～4階：RC造、地下1階・5階～SRC造	1979年	地下1階、地上8階、塔屋1階	1856.46㎡	2017年4月	2017年4月	7			1			
395	H緑地公園SRF工法耐震改修工事	大阪府吹田市		管理組合	SRC造											ピロティ	
396	Nマンション耐震補強・大規模修繕工事	東京都武蔵野市			RC造	1969年	地上6階		2017年4月	2017年4月				3			
397	Gマンション崩落防止工事	東京都新宿区		管理組合	SRC造	1985年	地上13階、地下1階							22			
398		福岡県福岡市		管理組合	RC造	1993年	地上5階	1,194.615㎡			4				If値	ピロティ	
399	大阪府高石加茂住宅外1件耐震改修工事	大阪府高石市		民間企業	RC造				2017年6月								
400	Kマンション耐震改修工事	東京都目黒区			RC造	1976年	地上5階		2017年5月	2017年5月	1						
401	JマンションSRF工法耐震改修工事	愛知県半田市		民間企業	SRC造	1991年	地上14階	9320.1㎡							Is値		
402	Mコーポラス柱補強工事	愛知県名古屋			RC造	1973年	地上7階				6						
総計											2,810	305	133	1,413			

Is値・・・構造耐震指標(公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁掛け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの せん断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの