

学校 SRF工法実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称(仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	階高 階数	設計方法	備考	判定会名称
1	T大学(学生サービスセンター)改修工事	東京都世田谷区	5弱	学校法人	RC造		地上4階・地下1階・塔屋1階	4385㎡	2003年2月	2003年4月	9				1s値	サッシ付き、モルタル仕上げ	
2	T大学5号館耐震その他工事	宮城県仙台市	5強	学校法人	SRC造+RC造	1968年	地上5階・地下3階・塔屋1階	12503㎡	2004年8月	2004年9月	89				1s値	居ながら、壁付き柱	
3	小学校校舎 耐震補強工事	滋賀県甲賀郡	-	行政	RC造	1980年以前	地上4階	2243	2007年8月	2007年8月	2				1s値	サッシ付き、シャッター付き	(社)滋賀県建築士事務所協会
4	亀岡市立千代川小学校校舎大規模改修工事	京都府亀岡市		行政	RC造	1980年以前	地上3階	2154㎡	2004年8月	2004年8月	1				1s値		文教施設協会
5	仙台市立北六番丁小学校校舎耐震補強工事	宮城県仙台市	6弱	行政	RC造		地上4階	4087㎡	2005年7月	2005年7月	1				1s値	サッシ付き	建築研究振興協会
6	草津市立志津小学校校舎耐震補強他工事	滋賀県草津市		行政	RC造	1972年	地上3階	1144.53㎡	2008年8月	2008年8月	1				1s値	サッシ付き、障害物(電気設備)	
7	下阪本小学校校舎改築工事	滋賀県大津市		行政	RC造	2005年(新築物件で採用)			2004年11月	2004年11月	2				現行基準	ピロティ	
8	都立世田谷地区総合学科高等学校改築及び改修工事	東京都世田谷区	5弱	行政	RC造				2007年6月	2007年7月	2				1s値		東京都防災・建築まちづくりセンター
9	Y大学第一研究棟	神奈川県横浜市	5弱	国立大学法人	RC造		地上6階		2006年3月	2006年3月	8				1f値		
10	武蔵野市立第五中学校耐震補強工事	東京都武蔵野市	5弱	行政	RC造	1960年	地上3階		2006年7月	2006年8月	64				1s値	サッシ付き、シャッター付き	建築研究振興協会
11	武蔵野市立第五中学校耐震補強工事	東京都武蔵野市	5弱	行政	RC造	1964年	地上2階		2006年8月	2006年8月	4				1s値		建築研究振興協会
12	大学校舎 改修工事	長野県上田市	-	国立大学法人	RC造		地上3階	6267	2005年10月	2005年11月	2				1s値		
13	東松島市立野蒜小学校地震補強工事	宮城県東松島市	6強	行政	RC造	1980年以前	地上3階		2005年7月	2005年7月			7		1s値	梁	宮城県耐震補強判定委員会
14	大阪府立長吉高等学校普通教室棟他2棟大規模改修工事	大阪府大阪市		行政	RC造	1980年以前	地上4階		2008年7月	2008年8月	2				1s値		
15	大阪府立長吉高等学校特別教室棟他1棟大規模改修工事	大阪府大阪市		行政	RC造	1980年以前	地上4階		2009年7月	2009年7月	2				1s値	短柱	
16	葛飾区立西小菅小学校耐震補強工事	東京都葛飾区	5弱	行政	RC造	1980年以前	地上3階	1047㎡	2006年8月	2006年8月	5				1s値		建築研究振興協会
17	T大学7号館耐震補強工事	東京都文京区	5弱	国立大学法人	RC造+S造	1966年	地上6階・地下1階	7282㎡	2006年3月	2006年5月	17	1			1s値	壁付き柱、スリット、壁鉄筋、増設壁、あと能工アーカー、壁補強	
18	立川市立第二小学校1F独立柱SRF軸耐力補強工事	東京都立川市		行政	RC造	1965年	地上4階		2006年7月	2006年8月	3				1s値	障害物	東京都建築士事務所協会
19	太田市立強戸小学校中学校校舎耐震補強工事	群馬県太田市	5強	行政	RC造	1974年			2006年7月	2006年8月			1		1s値	壁	
20	北条中学校大規模改装工事	大阪府大東市		行政	RC造	1978年	地上4階・塔屋1階		2006年8月	2006年8月	3				1s値	短柱	大阪建築防災センター
21	明和中学校耐震改修工事	和歌山県和歌山市		行政	RC造		地上4階		2006年8月	2006年8月	2				1s値		大阪建築防災センター
22	諸福中学校大規模改造建築工事	大阪府大東市		行政	RC造	1980年	地上4階・塔屋1階		2006年8月	2006年8月	1				1s値	サッシ付き	大阪建築防災センター
23	K大学附属学校中・高等部校舎改修その他工事	香川県坂出市		国立大学法人	RC造	1980年以前			2006年11月	2006年11月	2				1s値		
24	K学校体育館等改修工事	香川県坂出市		国立大学法人	RC造	1980年以前			2007年2月	2007年3月	5				1s値		
25	T大学校舎改修工事	千葉県千葉市	5弱	国立大学法人	RC造		地上5階	5433㎡	2006年9月	2007年2月	8				1s値		
26	S大学附属中学校校舎改修工事	埼玉県さいたま市		国立大学法人	RC造	1980年以前	地上3階	2690㎡	2006年9月	2006年9月	1				1s値		
27	T大学2号館耐震改修工事	千葉県千葉市	5弱	国立大学法人	RC造		地上4階	1918㎡	2007年3月	2007年3月	12				1s値		
28	T大学3号館改修工事	東京都目黒区	5弱	国立大学法人	RC造	1971年	地上5階・塔屋1階	2521㎡	2007年1月	2007年1月	13				1s値		
29	T大学E棟改修工事	茨城県つくば市	6弱	国立大学法人	RC造	1980年以前	地上5階		2007年3月	2007年3月	2				1s値		
30	T大学D棟改修工事	茨城県つくば市	6弱	国立大学法人	RC造	1980年以前			2007年3月	2007年3月	1				1s値		
31	K高等学校耐震改修工事	大阪府大阪市		学校法人	RC造	1964年	地上4階	730.59㎡	2006年8月	2006年8月	15				1s値		
32	中学校校舎 耐震補強工事	宮城県仙台市	5強	行政	RC造	1980年以前	地上3階		2008年1月	2009年3月	1				1s値		
33	仙台市立南小泉小学校校舎耐震補強工事	宮城県仙台市	6弱	行政	RC造	1976年	地上4階・地下1階・塔屋1階		2007年7月	2007年8月	6				1s値	壁付き柱	建築研究振興協会

Is値・・・構造耐震指標(公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁抜け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの セン断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

学校 SRF工法実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称(仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	階高 階数	設計方法	備考	判定会名称
34	聿話学校耐震改修その他工事	滋賀県栗東市		行政	RC造	1968年	地上3階	2902㎡	2008年3月	2008年8月	2				1s値	腰壁付き	
35	N大学3号館・全学教育棟改修工事	愛知県名古屋		国立大学法人	RC造	1980年以前			2007年12月	2007年12月	1				1s値		
36	I大学研究棟改修工事	茨城県水戸市	6弱	国立大学法人	RC造				2007年11月	2007年11月	6				1s値		
37	小学校校舎 改修工事	栃木県宇都宮市	6強	国立大学法人	RC造				2007年12月	2007年12月	2				1s値		
38	小金井市立南中学校校舎耐震補強工事	東京都小金井市	5弱	行政	RC造	1980年以前	地上4階		2007年7月	2007年7月	7				1s値	サッシ付、壁付き、腰壁付き	日本ERI株式会社
39	練馬区立石神井南中学校校舎耐震補強工事	東京都練馬区	5弱	行政	RC造		地上4階		2007年8月	2007年8月	2				1s値	サッシ付	東京都防災・建築まちづくりセンター
40	蕨塚本町中学校南校舎耐震補強工事	群馬県太田市	5強	行政	RC造	1972年			2007年8月	2007年8月	4				1s値		
41	千葉県立印旛特別学校校舎(訓練校)大規模改修工事	千葉県印旛郡		行政	RC造	1981年2月	地上2階	467.6㎡	2008年7月	2008年7月	3				1s値		
42	国立第三小学校校舎地震補強等改修工事第一期(建築工事)	東京都国立市		行政	RC造	1980年以前	地上4階		2008年8月	2008年8月	2				1s値		
43	高崎市立東部小学校校舎耐震補強工事	群馬県高崎市	5強	行政	RC造	1980年以前	地上3階		2008年8月	2008年8月				5	1s値	OB壁	
44	江東区立第三砂町中学校SRF耐震補強工事	東京都江東区	5強	行政	RC造	1980年以前			2008年4月	2008年4月	1				1s値		東京都防災・建築まちづくりセンター
45	D高等学校耐震改修工事	埼玉県越谷市	5弱	学校法人	RC造		地上4階	14698.44㎡	2008年7月	2008年8月	10				1s値		
46	T大学A棟改修工事(その2)	茨城県つくば市	6弱	国立大学法人	RC造	1980年以前			2009年2月	2009年2月	4				1s値		
47	T大学1号館他改修工事	千葉県千葉市	5弱	国立大学法人	RC造				2008年12月	2008年12月	5				1s値		
48	S大学本部管理棟耐震改修工事	埼玉県さいたま市		国立大学法人	RC造	1967年	地上3階		2008年8月	2008年8月	3				1s値		
49	G大学図書館等耐震補強工事	群馬県前橋市	5強	国立大学法人	RC造	1980年以前			2008年11月	2008年11月	7				1s値		
50	N大学大学院棟ピロティ部分耐震補強工事	東京都板橋区	5強	国立大学法人	SRC造	1957年	地下1階、地上6階	6266㎡	2008年11月	2008年12月	6				I f値	ピロティ	なし
51	N大学大学院棟2,3階部分耐震補強工事	東京都板橋区	5強	国立大学法人	SRC造	1957年	地下1階、地上6階	6266㎡	2009年1月	2009年2月	14				N f値	サッシ付き、短柱、障害物	なし
52	U大学総合校舎改修工事	栃木県宇都宮市	6強	国立大学法人	RC造	1971年	地下1階、地上5階、塔屋1階	3478.8㎡	2008年10月	2008年10月	6				1s値		
53	西条南中学校校舎耐震改修工事	愛媛県西条市		行政	RC造	1968年	地上4階	3028㎡	2009年2月	2009年3月	26				I f値	居ながら、サッシ付き	なし
54	西教総工15号西条市立飯岡小学校校舎耐震改修工事	愛媛県西条市		行政	RC造	1973年	地上3階	1154㎡	2009年4月	2009年4月	22				I f値	サッシ付き、壁付き	なし
55	西条市立大町小学校校舎耐震改修工事	愛媛県西条市		行政	RC造	1979年/1965年	南校舎:地上4階、塔屋1階/北校舎:地上3階	南校舎:2996㎡ 北校舎:1200㎡	2009年5月	2009年6月	30				I f値	サッシ付き	なし
56	西条市立東予東中学校校舎耐震改修工事	愛媛県西条市		行政	RC造	1970年	地上3階		2009年4月	2009年6月	39				I f値	サッシ付き、壁付き	なし
57	西教総工6号 西条市立玉津小学校南校舎耐震改修工事	愛媛県西条市		行政	RC造	1966年	地上3階	1990㎡	2009年10月	2009年11月	20				I f値	サッシ付き、壁付き	なし
58	西条市立小松小学校北校舎耐震改修工事	愛媛県西条市		行政	RC造	1980年	地上4階	2364㎡	2009年10月	2009年11月	24				I f値	サッシ付き	なし
59	西条市立西条西中学校校舎耐震改修工事	愛媛県西条市		行政	RC造	1978年	地上4階	2632㎡	2009年10月	2009年10月	16				I f値	サッシ付き	なし
60	西条市立西条北中学校特別教室校舎耐震改修工事	愛媛県西条市		行政	RC造	1981年	地上4階	1720㎡	2009年9月	2009年11月	18				I f値	サッシ付き	なし
61	西教総工18号 西条市立神戸小学校校舎耐震改修工事	愛媛県西条市		行政	RC造	1979年	地上4階	2566㎡	2010年4月	2010年4月	13				I f値	サッシ付き	なし
62	西条市立水見小学校校舎耐震改修工事	愛媛県西条市		行政	RC造	1979年	地上4階	2656㎡	2010年4月	2010年4月	13				I f値	サッシ付き	なし
63	西教総工20号西条市立西条東中学校北校舎耐震改修工事	愛媛県西条市		行政	RC造	1979年	地上4階	2636㎡	2010年4月	2010年4月	16				I f値	サッシ付き	なし
64	西条市立飯岡小学校南校舎耐震改修工事	愛媛県西条市		行政	RC造	1981年	地上4階	1668㎡	2010年4月	2010年4月	11				I f値	サッシ付き	なし
65	西条市立橋小学校校舎耐震改修工事	愛媛県西条市		行政	RC造	1980年	地上4階	1670㎡	2010年4月	2010年4月	9				I f値	サッシ付き	なし
66	西条市立丹原小学校東工舎耐震改修工事	愛媛県西条市		行政	RC造	1976年	地上3階	1952㎡	2010年4月	2010年4月	17				I f値	サッシ付き	なし

Is値・・・構造耐震指標(公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁掛け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの セン断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

学校 SRF工法実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称(仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	階高 階高 階高	設計方法	備考	判定会名称
67	西条市立東予東中学校校舎耐震改修工事	愛媛県西条市		行政	RC造	1971年/1975年	1棟：地上2階 2棟：地上3階	1棟：251㎡ 2棟：103㎡	2010年4月	2010年4月	5				I f 値	サッシ付き	なし
68	西条市立東予東中学校校舎耐震改修工事	愛媛県西条市		行政	RC造	1971年/1975年	1棟：地上2階 2棟：地上3階	1棟：251㎡ 2棟：103㎡	2010年4月	2010年4月	4				I f 値	サッシ付き	なし
69	壬生川小学校東校舎耐震改修工事	愛媛県西条市		行政	RC造	不明(旧耐震)	地上3階	2441㎡	2011年8月	2011年8月	19				I f 値		なし
70	丹原小学校校舎耐震改修工事	愛媛県西条市		行政	RC造	不明(旧耐震)	地上3階、南棟階 数不明	南棟増築部： 502.2㎡	2011年7月	2011年10月	25				I f 値		なし
71	西条市立徳田小学校校舎耐震改修工事	愛媛県西条市		行政	RC造	1980年	地上3階		2012年8月	2012年9月	16				I f 値		
72	西条市立玉津小学校管理棟耐震改修工事	愛媛県西条市		行政	RC造	1981年3月	地上3階		2012年8月	2012年8月	11				I f 値		
73	西条市立禎瑞小学校校舎耐震改修工事	愛媛県西条市		行政	RC造	1979年3月	地上3階		2012年8月	2012年8月	12				I f 値		
74	庄内小学校校舎耐震改修工事	愛媛県西条市		行政	RC造	1981年3月	地上3階		2012年8月	2012年10月	19				I f 値		
75	小松小学校校舎耐震改修工事(南棟)	愛媛県西条市		行政	RC造	1980年3月	地上3階		2012年7月	2012年9月	20				I f 値		
76	西条総工1号楠河小学校校舎耐震改修工事	愛媛県西条市		行政	RC造	1976年	地上2階	1079.2㎡	2013年7月	2013年8月	15				I f 値		
77	多賀小学校校舎耐震改修工事	愛媛県西条市		行政	RC造	1979年	地上2階	1367.96㎡	2013年8月	2013年8月	20				I f 値		
78	新堂中学校校舎耐震改修工事	滋賀県草津市		行政	RC造	1980年	地上4階	6500㎡	2011年8月	2011年8月	2				I s 値		
79	京都市立観修小学校地震補強工事	京都府京都市		行政	RC造	1980年以前			2008年7月	2008年8月	4				I s 値		
80	川岸小学校管理教室棟等耐震補強工事	長野県岡谷市		行政	RC造	1979年	地上3階		2009年4月	2009年4月	1				I s 値		長野県建築士事務所協会
81	I大学校舎 改修工事	宮城県仙台市	6弱	国立大学法人	RC造		地上4階	5030㎡	2009年3月	2009年3月					等価鉄 筋量	スラブ、長期の設計	なし
82	I大学教育研究棟改修工事	茨城県水戸市	6弱	国立大学法人	RC造	1980年以前	地上4階		2008年10月	2008年11月	3				I s 値		
83	千葉県立千葉北高等学校普通教室棟大規模改造建築工事	千葉県千葉市	5弱	行政	RC造	1976年	地上4階	3920㎡	2009年8月	2009年8月	27				I s 値	サッシ付き	千葉県耐震判定協議会
84	大山崎町立大山崎小学校北校舎耐震補強工事	京都府乙訓郡		行政	RC造		地上3階		2009年8月	2009年8月	10				I s 値	窓付き	建築研究協会
85	調布市立第一小学校・校舎耐震補強工事	東京都調布市	5強	行政	RC造	1970年	地上4階、塔屋1階	6319㎡	2009年7月	2009年7月	2				I s 値		
86	中学校 大規模改造事業第2期主体工事	長野県松本市	-	行政	RC造	1962年	地上3階	5188	2010年8月	2010年10月			1	1	I s 値	崩落防止	
87	K大学耐震改修工事	熊本県熊本市		国立大学法人	RC造	1967年	地上6階	4004㎡	2009年2月	2009年2月	7				I s 値		
88	真管小学校校舎地震補強工事(第1期)	奈良県橿原市		行政	RC造	1971年	B1棟：地上2階 B2棟：地上3階	B1棟：1168㎡ B2棟：620㎡	2009年7月	2009年8月	20				I s 値		文教施設協会
89	栗東中学校耐震補強・大規模改造工事	滋賀県栗東市		行政	RC造	1980年以前			2009年7月	2009年8月	6				I s 値	サッシ付き	
90	栗東中学校耐震補強・大規模改造工事	滋賀県栗東市		行政	RC造	1980年以前			2009年12月	2010年1月	6				I s 値	サッシ付き	
91	栗東中学校耐震補強・大規模改造工事	滋賀県栗東市		行政	RC造	1980年以前			2010年8月	2010年8月	9				I s 値	サッシ付き	
92	秦野市立本町中学校第2棟柱補強工事	神奈川県秦野市		行政	RC造	1961年	地上2階	1573㎡	2009年7月	2009年7月	8				N f 値	スリット	なし
93	秦野市立本町中学校第2棟柱補強工事(追加工事)	神奈川県秦野市		行政	RC造	1961年	地上2階	1573㎡	2009年7月	2009年8月	1				N f 値	スリット	なし
94	S学校体育館耐震工事	東京都新宿区	5弱	学校法人	RC造	1972年	地上2階、地下1階	3728㎡	2009年8月	2009年8月	8				I s 値		
95	所沢市三ヶ島中学校東校舎大規模改造(耐震補強)工事	埼玉県所沢市	5弱	行政	RC造	1980年以前	地上4階	3751㎡	2009年7月	2009年7月	2				I s 値		埼玉建築設計監理協会
96	所沢市三ヶ島中学校西校舎大規模改造(耐震補強)工事	埼玉県所沢市	5弱	行政	RC造	1980年以前	地上3階	2945㎡	2009年7月	2009年7月	2				I s 値		埼玉建築設計監理協会
97	E大学研究支援センター耐震改修工事	愛媛県松山市		国立大学法人	RC造		地上3階	1482㎡	2009年6月	2009年7月	3				I s 値		
98	T大学改修工事(1期)	東京都台東区	5弱	国立大学法人	SRC造+S 造	1970年	地下1階、地上8階	11234㎡	2009年9月	2009年9月	2				I s 値	壁付き柱	
99	楠見中学校地震補強工事	和歌山県和歌山市		行政	RC造		地上4階		2009年8月	2009年8月	3				I s 値		

Is値・・・構造耐震指標(公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁掛け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの セン断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

学校 SRF工法実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称(仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	階高 階数	設計方法	備考	判定会名称
100	小学校校舎 大規模改造・耐震改修工事	石川県河北郡	-	行政	RC造	1980年以前	地上3階		2009年8月	2009年8月	2				Is値	下階壁抜け柱	(社)石川県建築士事務所協会
101	S大学附属図書館棟その他改修工事	滋賀県彦根市		国立大学法人	RC造	1975年	地上3階	4390㎡	2009年8月	2009年8月	1				Is値		
102	向日市立第2向陽小学校南校舎耐震補強工事	京都府向日市		行政	RC造	1965年	地上3階	2760㎡	2009年8月	2009年8月	3				Is値	サッシ付き	京都府建築士事務所協会
103	H大学校舎3号館耐震改修工事	北海道札幌市		学校法人	RC造	1965年	地上4階・塔屋1階	4401.97㎡	2009年8月	2009年8月	1				Is値		
104	N大学総合研究棟等改修工事	愛知県名古屋		国立大学法人	RC造		地上4階	8629㎡	2009年12月	2010年1月	3				Is値	柱に段差、円柱	
105	K学校校舎耐震改修工事	宮城県岩沼市	6弱	独立行政法人	RC造	1970年3月	地上2階	2510.04㎡	2010年4月	2010年4月	1				Is値	サッシ付き	なし
106	瀬田小学校校舎耐震改修工事	滋賀県大津市		行政	RC造	1980年以前	地上3階		2010年8月	2010年8月				5	Is値	CB壁	
107	高砂小学校北棟耐震補強工事	兵庫県高砂市		行政	RC造	1978年	地上4階		2010年8月	2010年8月	1				Is値		兵庫県住宅建築総合センター
108	平木小学校北東棟耐震補強他工事	兵庫県西宮市		行政	RC造	1974年	地上4階		2010年1月	2010年1月	5				Is値	サッシ付、丸柱	兵庫県住宅建築総合センター
109	西宮市立平木小学校耐震補強工事	兵庫県西宮市		行政	RC造	1974年	地上4階		2013年7月	2013年8月	11				Is値		㈱ジェイ・イーサポート建築物耐震診断・耐震改修計画判定委員会
110	川西市立明峰小学校 屋内運動場棟 耐震補強等工事	兵庫県川西市		行政	RC造	1980年以前	地上4階		2010年10月	2010年11月				1	Is値	庇補強	兵庫県住宅建築総合センター
111	太田市立藪塚本町小学校校舎 耐震補強工事	群馬県太田市	5強	行政	RC造	1974年	地上3階	1114㎡	2010年8月	2010年8月	2			6	Is値	短柱	群馬県建築構造技術センター
112	市立五井小学校南棟校舎耐震補強及び内部改修工事	千葉県市原市		行政	RC造	1970年	地上3階	6271㎡	2012年7月	2012年7月				5	限界変位	CB壁	
113	三次市立三次小学校耐震補強工事	広島県三次市		行政	RC造				2009年8月	2009年8月	3				Is値		
114	瓦木小学校北棟耐震補強工事	兵庫県西宮市		行政	RC造	1980年以前	地上5階		2010年8月	2010年8月	3				Is値		兵庫県住宅建築総合センター
115	昭島市立瑞雲中学校大規模改造(校舎耐震補強)工事	東京都昭島市		行政	RC造	1980年			2011年8月	2011年8月	6				Is値		
116	H大学I期改修その他工事	青森県弘前市		国立大学法人	RC造	1971年	地下2階、地上5階、塔屋1階	4460㎡	2009年10月	2009年11月	6				Is値		
117	塩竈市立杉の入小学校耐震改修工事	宮城県塩竈市	6強	行政	RC造	1978年	地上4階	東棟:3396㎡	2010年8月	2010年8月	5				Is値		建築研究振興協会
118	今井小学校校舎地震補強工事	奈良県橿原市		行政	RC造				2010年8月	2010年8月	2				Is値		なら建築住宅センター
119	藤尾小学校校舎耐震改修工事	滋賀県大津市		行政	RC造	1980年以前	地上5階		2010年8月	2010年8月				5	Is値	CB壁	
120	太田市立強戸小学校校舎(西校舎)耐震補強工事	群馬県太田市	5強	行政	RC造	1968年	地上3階		2010年7月	2010年8月	13				Is値	下階壁抜け柱(ブレース付き)	群馬県建築構造技術センター
121	日吉中学校校舎耐震改修工事	滋賀県大津市		行政	RC造				2010年8月	2010年8月				4	Is値	CB壁	
122	平成22年度 区立中台中学校校舎補強工事	東京都板橋区	5強	行政	RC造	1958~1972年 1972~1975年	1棟:地上3階 15棟:地上4階	1棟:3650㎡ 15棟:1600㎡	2010年9月	2010年12月	41				I f 値		なし
123	府立峰山高等学校管理棟耐震補強工事(建築工事)	京都府京丹後市		行政	RC造		地上4階	2771㎡	2010年11月	2010年11月	3				Is値		京都府建築士事務所協会
124	今池小学校 南校舎耐震補強工事	京都府城陽市		行政	RC造	1972年	地上3階	3238㎡	2011年8月	2011年8月	1				Is値		京都府建築士事務所協会
125	平成21年度山元町立山下小学校(校舎・屋内運動場)耐震補強及び外部改修工事	宮城県亶理郡	6強	行政	RC造		地上3階	3477㎡	2010年7月	2010年7月	1				Is値		
126	T大学	長野県茅野市		学校法人	RC造						4						
127	区立向原中学校外1校校舎補強工事	東京都板橋区	5強	行政	RC造		地上4階	4366㎡	2011年1月	2011年3月	6				Is値		建築研究振興協会
128	向原中学校校舎棟耐震補強工事	東京都板橋区		行政	RC造		地上4階	4366㎡	2011年8月	2011年8月	1				Is値		建築研究振興協会
129	区立向原中学校外1校校舎補強工事	東京都板橋区	5強	行政	RC造		地上4階		2011年1月	2011年3月	8				Is値		建築研究振興協会
130	大津市立田上中学校校舎耐震改修工事	滋賀県大津市		行政	RC造	1977年 (1981/1985/1987/1991年増設)			2010年5月	2010年7月				13	Is値	CB壁	
131	西部中学校耐震補強工事	和歌山県橋本市		行政	RC造				2010年7月	2010年7月	3				Is値		和歌山県建築士事務所協会
132	中学校 耐震補強等工事	奈良県磯城郡	-	行政	RC造	1962年			2010年8月	2010年8月	4			4	Is値		(財)なら建築住宅センター

Is値・・・構造耐震指標(公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁抜け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの セン断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

学校 SRF工法実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称 (仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	階高 階数	設計方法	備考	判定会名称
133	S高等学校校舎耐震補強改修工事	愛知県津島市		学校法人	RC造		地上4階	2633㎡	2010年8月	2010年8月	1				1 s値		
134	唐崎中学校校舎耐震改修工事	滋賀県大津市		行政	RC造				2010年9月	2010年9月	2				1 s値		
135	西八田小学校耐震補強工事	京都府綾部市		行政	RC造	1980年	地上2階		2010年8月	2010年8月	2				1 s値	下階壁抜け柱	京都府建築士事務所協会
136	京都市小中学校耐震化PFI事業 (鏡山中学校)	京都府京都市		行政	RC造		地上3階		2010年7月	2010年8月	12				1 s値	下階壁抜け柱	京都府建築士事務所協会
137	京都市小中学校耐震化PFI事業 (近衛中学校)	京都府京都市		行政	RC造	1980年以前			2010年7月	2010年7月	3				1 s値	下階壁抜け柱	京都府建築士事務所協会
138	新潟県立長岡商業高校 管理普通教室棟復旧建築工事	新潟県長岡市	5弱	行政	RC造	1979年	地上4階		2010年5月	2010年5月			2	1 s値			
139	長岡商業高校特別教室棟改修・補強建築工事	新潟県長岡市	5弱	行政	RC造	1979年	地上4階		2010年8月	2010年8月			1	1 s値			
140	交野市立第三中学校 耐震補強等工事	大阪府交野市		行政	RC造	1974年	地上4階	4707㎡	2010年7月	2010年7月	3				1 s値		
141	市立湖東第一小学校耐震補強・大規模改修工事 (建築工事)	滋賀県東近江市		行政	RC造	1967年	地上3階	1787㎡	2010年8月	2010年8月	1				1 s値		
142	市立四条畷南中学校耐震補強等工事	大阪府四條畷市		行政	RC造	1972年	地上4階	6866㎡	2010年8月	2010年8月	2				1 s値		
143	四条畷西中学校耐震補強等工事	大阪府四條畷市		行政	RC造	1979年	地上4階	5900㎡	2010年8月	2010年8月	4				1 s値		
144	小松市立犬丸小学校校舎大規模改修工事 (建築)	石川県小松市		行政	RC造		地上3階	2637㎡	2010年8月	2010年8月			2	1 s値			
145	S高等学校・中学校2号館耐震補強工事	岡山県岡山市		学校法人	RC造				2010年8月	2010年8月	2				1 s値		
146	S学園体育館防水耐震補強工事	岡山県岡山市		学校法人	RC造	1971年			2012年8月	2012年8月	1				1 s値	壁付き柱の補強	
147	小松市立今江小学校校舎大規模改修工事 (建築)	石川県小松市		行政	RC造	1965, 1979年	地上3階	3359㎡	2010年6月	2010年7月	2				1 s値		石川県建築士事務所協会
148	東松島市立鳴瀬第一中学校校舎地震補強工事	宮城県東松島市	6強	行政	RC造	1949年新校舎竣工 (1961年増築, 1973年改築)			2010年8月	2010年8月	1				1 s値		
149	水野小学校校舎耐震補強 (建築) 工事	愛知県瀬戸市		行政	RC造	1980年以前	地上3階		2010年8月	2010年8月	7				1 s値		愛知県建築住宅センター
150	寝屋川市立桜小学校普通特別教室棟耐震補強工事	大阪府寝屋川市		行政	RC造	1980年以前			2010年8月	2010年8月	1				1 s値		
151	川西市立加茂小学校 屋内運動場棟 耐震補強等工事	兵庫県川西市		行政	RC造	1980年	地上4階	17758㎡	2010年8月	2010年8月			1	1 s値			兵庫県住宅建築総合センター
152	都立三鷹中等教育学校 (22) 改築及び改修工事	東京都三鷹市		行政	RC造	1980年以前	地上5階	17413㎡	2011年7月	2011年8月	19				1 s値		
153	S大学1号館 図書館耐震補強工事	東京都調布市	5強	学校法人	RC造	1980年以前			2010年8月	2010年8月	8				1 s値		
154	平成22年度 青森市立沖館小学校校舎等耐震補強工事	青森県青森市		行政	RC造	1970年	地上3階	3550㎡	2010年12月	2010年12月	3				1 s値		青森県建築士事務所協会
155	光風台小学校耐震補強等整備工事	大阪府豊能郡		行政	RC造	1978年			2010年8月	2010年8月	3				1 s値		
156	老上中学校耐震補強工事・大規模改造他工事	滋賀県草津市		行政	RC造	1980年以前			2010年7月	2010年8月	12				1 s値		
157	Y大学改修工事	神奈川県横浜市	5弱	国立大学法人	RC造	1980年以前			2010年12月	2010年12月	3				1 s値		
158	小松市立串小学校校舎大規模改修工事 (建築)	石川県小松市		行政	RC造	1980年以前	地上3階		2010年8月	2010年8月			3	1 s値			
159	O学園東館耐震補強工事	東京都文京区	5弱	学校法人	RC造	1970年 (1995年改築)			2010年8月	2010年8月	1				1 s値		
160	S学園高等学校耐震改修工事	福岡県福岡市		学校法人	RC造	1928年 (南館: 1985年 西館: 1997年/東館: 2005年)			2010年8月	2010年8月	4				1 s値		
161	大阪府立北摂つばさ高等学校体育館大規模改修工事	大阪府茨木市		行政	RC造	1980年以前			2010年8月	2010年8月	2				1 s値		
162	大曲小学校校舎棟・第二屋内体育館耐震補強工事	秋田県大仙市		行政	RC造	1978年	地上3階		2011年8月	2011年8月	2				1 s値		秋田県建築士事務所協会
163	高千穂中学校耐震改修工事	山口県山陽小野田市		行政	RC造				2010年8月	2010年8月	1				1 s値		
164	K小学校耐震補強工事	奈良県大和郡山市		行政	RC造	1980年以前			2010年8月	2010年8月	3				1 s値		ビューロベリタスジャパン株式会社 (大阪支店)
165	平成22年度伊那小学校耐震補強工事管理教室棟	長野県伊那市		行政	RC造	1980年以前			2010年8月	2010年8月	2				1 s値		

Is値・・・構造耐震指標 (公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁抜け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの セン断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

学校 SRF工法実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称(仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	梁筋 切断 箇所数	設計方法	備考	判定会名称
166	小松小学校校舎 耐震改修工事	滋賀県大津市		行政	RC造	1965年	地上3階	2627㎡	2010年8月	2010年8月				1	1s値		
167	J大学本館リニューアル計画改修工事	栃木県下野市		学校法人	RC造	1974年	地上2階、地下1階	17280㎡	2013年7月	2013年10月			3		1s値		なし
168	J大学本館リニューアル計画改修工事	栃木県下野市		学校法人	RC造	1974年	地上2階、地下1階	17280㎡	2014年4月	2014年6月			3		1s値		なし
169	柏崎翔洋中等教育学校管理棟改修・補強建築工事	新潟県柏崎市	5弱	行政	RC造	1980年以前			2010年8月	2010年8月				4	1s値		
170	小学校 耐震補強等工事	京都府乙訓郡	-	行政	RC造	1980年以前			2010年8月	2010年8月	2				1s値		(社)建築研究振興協会
171	宇部工業高校本館耐震改修工事	山口県宇部市		行政	RC造	1973年	地上4階	2893㎡	2011年6月	2011年6月	4				1s値		株式会社ジェイ・イー・サポート
172	茨城町立明光中学校屋内運動場復旧工事(2期工事)	茨城県東茨城郡	6弱	行政	RC造	1992年			2011年1月	2011年2月	3			1	応急補強		
173	村上第一中学校校舎耐震補強・大規模改造(建築)工事	新潟県村上市		行政	RC造	1980年以前	渡り廊下棟 1棟:地上3階/2.3棟:地上2階		2011年10月	2011年12月	24				1s値		株式会社建築構造センター
174	村上第一中学校校舎耐震補強・大規模改造(建築)工事	新潟県村上市		行政	RC造	1980年以前	渡り廊下棟 1棟:地上3階/2.3棟:地上2階		2012年8月	2012年8月	4				1s値		
175	武蔵野小学校	東京都昭島市		行政	RC造	1973年	地上4階	3555㎡	2011年8月	2011年8月	1				1s値		東京都防災・建築まちづくりセンター
176	T大学中央校舎耐震補強工事	東京都新宿区		学校法人	SRC造+RC造	1969年	地下1階、地上9階	10268㎡	2011年3月	2011年5月	50	6			1f値		
177	T大学北校舎SRF工法耐震補強工事	東京都新宿区		学校法人	RC造	1969年	地下1階、地上4階	4108㎡	2011年4月	2011年5月	16	1			1f値		なし
178	T大学SRF工法耐震補強工事	東京都新宿区		学校法人	RC造	1971年	地下1階、地上3階	1971㎡	2011年3月	2011年5月	20	1			1f値		なし
179	T大学第一校舎耐震補強工事	東京都新宿区		学校法人	RC造	1968年	地下1階、地上5階	2681㎡	2011年5月	2011年5月	13				1f値		なし
180	T大学第二校舎耐震補強工事	東京都新宿区		学校法人	RC造	1963年	地下1階、地上4階	1209㎡	2011年5月	2011年5月	16				1f値		なし
181	T大学第三校舎耐震補強工事	東京都新宿区		学校法人	RC造	1972年	地上4階	1060㎡	2011年5月	2011年5月	12				1f値		なし
182	T大学東医療センター看護専門学校耐震補強工事	東京都新宿区		学校法人	RC造	1972年	地上3階	2371㎡	2011年8月	2011年8月	10				1f値		なし
183	O大学理系学舎整備事業本体工事(本館Ⅲ期)	大阪府大阪市		公立大学法人	RC造				2014年6月	2014年9月	4			72		その他72箇所:梁、雑壁のスリーループ開口補強	
184	府立田辺高等学校教室棟・便所棟耐震補強工事(建築工事)	京都府京田辺市		行政	RC造	1980年以前	地上3階	2821㎡	2011年5月	2011年5月	2				1s値		京都府建築士事務所協会
185	S高校耐震補強工事	東京都文京区		学校法人	RC造	1980年以前	地下2階、地上4階		2011年5月	2011年8月	19				1s値		
186	麻里布小学校耐震改修工事	山口県岩国市		行政	RC造	1980年以前	地上3階		2011年7月	2011年8月	45				1s値		建築研究協会
187	岡三沢小学校耐震補強改修工事	青森県三沢市		行政	RC造	1970年	地上3階	2272㎡	2011年7月	2011年7月	2				1s値		青森県建築士事務所協会
188	高田高校管理教室棟22耐震改修工事	奈良県大和高田市		行政	RC造	1966年					1						なら建築住宅センター
189	県立姫路商業高等学校第1期耐震補強その他工事	兵庫県姫路市		行政	RC造		地上3階	2650㎡	2013年4月	2013年6月	4				1s値		兵庫県住宅建築総合センター
190	県立姫路商業高等学校第2期耐震補強ほか工事	兵庫県姫路市		行政	RC造		地上3階	2650㎡	2014年4月	2014年4月	6				1s値		兵庫県住宅建築総合センター
191	辰市小学校校舎耐震改修工事	奈良県奈良市		行政	RC造	1970年	地上3階	2617㎡	2011年8月	2011年8月	5				1s値		
192	都跡小学校 校舎 耐震補強工事	奈良県奈良市		行政	RC造	1967年	地上3階	1336㎡	2011年8月	2011年8月	4				1s値		
193	鶴舞小学校 校舎 耐震補強工事	奈良県奈良市		行政	RC造	1964年	地上3階	3368㎡	2011年8月	2011年8月	1				1s値		
194	鶴舞小学校 校舎 耐震補強工事	奈良県奈良市		行政	RC造	1964年	地上3階	3368㎡	2012年8月	2012年8月	2				1s値		
195	壇生中学校耐震改修工事	山口県山陽小野田市		行政	RC造	1971年新校舎竣工			2010年12月	2010年12月	8				1s値		
196	登美ヶ丘中学校校舎耐震補強工事	奈良県奈良市		行政	RC造	1980年以前			2011年8月	2011年8月	9				1s値		なら建築住宅センター
197	西代中学校耐震補強他工事	兵庫県神戸市		行政	RC造		地上4階		2011年8月	2011年8月	1				1s値	補強層数2	神戸市防災安全公社
198	葉山東小学校校舎耐震改修工事	滋賀県栗東市		行政	RC造	1980年以前			2011年8月	2011年8月	2				1s値		滋賀県建築士事務所協会

1s値・・・構造耐震指標(公的機関の定めた基準値) 1f値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁抜け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの セン断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

学校 SRF工法実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称 (仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	階層防止 部数	設計方法	備考	判定会名称
199	豊栄南小学校校舎耐震補強工事	新潟県新潟市		行政	RC造		地上3階		2011年7月	2011年9月	5				1s値		新潟県建築設計協同組合
200	西宮養護学校南棟耐震補強工事	兵庫県西宮市		行政	RC造	1980年以前			2011年7月	2011年7月	1				1s値		
201	大阪府立花園高等学校管理棟他3棟耐震改修その他工事	大阪府東大阪市		行政	RC造		地上3階	3083㎡	2011年7月	2011年7月	1				1s値		
202	王寺中学校他 耐震補強工事	奈良県北葛城郡		行政	RC造	1980年以前			2011年8月	2011年8月	4				1s値		
203	郡山市立高倉小学校災害復旧工事	福島県郡山市		行政	RC造		地上3階	1259㎡	2011年4月	2011年4月	8				応急補強	SRFで仮押え後炭素繊維補強	なし
204	郡山市立高倉小学校校舎耐震補強工事	福島県郡山市		行政	RC造		地上3階	1259㎡	2012年8月	2012年9月	8				応急補強	SRFで仮押え後炭素繊維補強	なし
205	郡山市立東芳小学校災害復旧工事	福島県郡山市		行政	RC造		地上3階		2011年4月	2011年4月	4				応急補強		なし
206	H大学センター北館改修工事	北海道札幌市		国立大学法人	RC造	1969年	地上4階	3494㎡	2011年8月	2011年8月	3				1s値		
207	J高等学校耐震改修その他工事	東京都足立区		学校法人	RC造	1980年以前			2011年7月	2011年7月	1				1s値		なし
208	向日市立勝山中学校 西・北校舎耐震補強工事	京都府向日市		行政	RC造	1972年	地上3階	2045㎡	2011年10月	2011年10月					1s値	スラブ開口補強	
209	加茂小学校 (中校舎) 耐震改修工事	新潟県加茂市		行政	RC造	特別教室: 西棟1965-6年 東棟1967-8年			2011年9月	2011年9月	5				1s値		新潟県建築設計協同組合
210	加茂小学校 (前校舎) 耐震改修工事	新潟県加茂市		行政	RC造	1966年	地上3階	2071㎡	2013年8月	2013年8月	6				1s値		新潟県建築設計協同組合
211	東大和第8小学校耐震補強工事	東京都東大和市		行政	RC造	1973年10月	地上2階		2011年7月	2011年8月	2				1s値		日本ERI株式会社
212	荒神町小学校校舎耐震改修その他工事	広島県広島市		行政	RC造	1953年	地上3階	2353㎡	2013年8月	2013年8月	1				1f値		日本ERI株式会社
213	Y学院耐震補強・外壁補修他工事・階段室内塗装工事	神奈川県横浜市		学校法人	RC造	1967年	地上4階	4488㎡	2011年8月	2011年8月	57				1f値		なし
214	平成22年度北星小学校耐震補強及び改修工事 (建築)	石川県七尾市		行政	RC造	1980年以前		2032㎡	2011年8月	2011年8月	4				1s値		石川県耐震診断等評定委員会
215	松戸市立和名ヶ谷小学校校舎耐震改修工事	千葉県松戸市		行政	RC造	1975年	地上5階	4224㎡	2011年7月	2011年7月	5				1s値		構造調査コンサルティング会社
216	富雄中学校校舎耐震補強工事	奈良県奈良市		行政	RC造	1980年以前			2011年7月	2011年7月	4				1s値		
217	K大学体育館耐震補強工事	神奈川県横浜市		学校法人	S造				2011年8月	2011年8月			2	1s値	CB壁の崩落防止		
218	H会館耐震改修工事	北海道札幌市		学校法人	RC造	1973年	地上3階	2262㎡	2011年8月	2011年8月	4				1s値		
219	清州東中GREEN SCHOOL造成工事 (耐震評価及び補強工事)	韓国		行政					2011年8月	2011年8月	82						
220	豊中市某工事-3	大阪府豊中市		行政	RC造	1978年	地上4階	532㎡	2012年8月	2012年8月	6				1s値		コンクリート技術支援機構 (ASCoT)
221	A小学校 耐震補強工事	兵庫県神戸市		学校法人	RC造	1976年			2011年7月	2011年8月	2				1s値		
222	岩手県立大学災害復旧工事	岩手県岩手郡		行政	RC造	1980年以前			2012年3月	2012年3月	12				応急補強		
223	N大学六号館耐震改修工事	愛知県瀬戸市		学校法人	RC造				2011年8月	2011年8月	2				1s値		
224	奈良高校	奈良県奈良市		行政	RC造	本館1964年/北館 1966年/新館1988年									1s値		
225	向台小学校校舎耐震補強工事	東京都中野区		行政	RC造				2014年8月	2014年8月	1				1s値		
226	鷺宮小学校校舎補強耐震その他工事	東京都中野区		行政	RC造	1960年/1967年	地上3階、塔屋1階	4200.05㎡	2013年8月	2013年8月	3				1s値		東京都建築士事務所協会建築物耐震改修評価専門委員会
227	新井小学校校舎耐震補強その他工事	東京都中野区		行政	RC造	1973年			2013年7月	2013年8月	1				1s値		東京都建築士事務所協会建築物耐震改修評価専門委員会
228	S大学1号館耐震補強工事	神奈川県川崎市		学校法人		1957年			2012年8月	2012年8月	1				1s値		
229	K大学第一研究館耐震改修工事	東京都世田谷区		学校法人	RC造	1984年	地上6階、塔屋1階		2012年3月	2012年3月	2				1s値	下階壁掛け柱の圧壊防止	
230	市立長部小学校災害復旧等工事	岩手県陸前高田市		行政	RC造	1955年	地上3階	標準階の床面積 480㎡	2013年1月	2013年2月	12				1s値		岩手県住宅センター
231	宿毛市立片島中学校校舎耐震補強工事	高知県宿毛市		行政	RC造	1969年	地上3階、塔屋1階	2321㎡	2013年1月	2013年2月	81		3	1s値			アウェイ建築評価ネット株式会社

1s値・・・構造耐震指標 (公的機関の定めた基準値) 1f値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁掛け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの セン断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

学校 SRF工法実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称(仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	階高 階数	設計方法	備考	判定会名称
232	宿毛市立小筑紫中学校校舎耐震補強工事	高知県宿毛市		行政	RC造	1981年	地上3階	2033㎡	2013年1月	2013年1月	16				1 s値		アウェイ建築評価ネット株式会社
233	宿毛市沖の島小中学校校舎及び沖の島保育園園舎耐震補強工事	高知県宿毛市		行政	RC造	1977年	地上2階	1647㎡	2013年9月	2013年10月	9				1 s値		アウェイ建築評価ネット株式会社
234	宿毛市立宿毛小学校校舎耐震補強等工事(北舎)	高知県宿毛市		行政	RC造				2014年7月	2014年8月	20			2	I f 値		
235	平成26年度 建築2号(学)宿毛市立宿毛小学校校舎耐震補強工事(南舎)	高知県宿毛市		行政	RC造				2014年7月	2014年8月	49			1	I f 値		
236	宿毛市立宿毛中学校校舎耐震補強工事(特別教室棟)	高知県宿毛市		行政	RC造				2014年8月	2014年8月	44				I f 値		
237	宿毛市立宿毛中学校校舎耐震補強工事(管理教室棟)	高知県宿毛市		行政	RC造				2014年8月	2014年10月	49				I f 値		
238	大阪府立東住吉総合高等学校特別教室棟他1棟大規模改修工事	大阪府大阪市		行政	RC造	1980年以前	地上3階		2012年8月	2012年8月	26				1 s値		なし
239	通津小学校耐震補強計画及び実施設計業務	山口県岩国市		行政	RC造	1971年 (1972/1975/1977年 増築)			2012年8月	2012年8月	1				I f 値		山口県建築士事務所協会
240	結小学校大規模改造・耐震補強工事	新潟県新潟市		行政	RC造			約2000㎡	2012年8月	2012年8月	4				1 s値		
241	吾嬬第二中学校耐震応急工事	東京都墨田区		行政	RC造	1961年	地上4階、 屋根あり	4365㎡	2012年7月	2012年8月	27				1 s値		
242	市立別所中学校校舎大規模改修工事	兵庫県三木市		行政		1980年以前			2012年7月	2012年8月	2				1 s値		
243	市立白鷗小学校校舎耐震補強工事	青森県八戸市		行政	RC造	管理・教室棟: 1970年、1972年	地上3階	2190㎡	2012年2月	2012年2月	1				1 s値		
244	D大学キャンパス等整備事業耐震改修工事	京都府京都市		学校法人	RC造	1976年	地下2階、地上5階		2012年11月	2012年12月	3				1 s値		
245	D大学耐震改修工事	京都府京都市		学校法人	RC造	1963年	地上4階、地下1 階、塔屋1階	2918㎡	2014年8月	2014年8月	4				1 s値		なし
246	D大学耐震改修工事	京都府京都市		学校法人	RC造	1974年	地上5階、地下1 階、塔屋1階	3620.43㎡	2015年3月	2015年3月	1				1 s値		なし
247	Y中・高等学校耐震補強工事	神奈川県横浜市		学校法人	RC造	新校舎:1986 年			2012年7月	2012年8月	18				1 s値		
248	高崎市立佐野小学校(5-3)(21-3)(21-5)校舎耐震補強工事	群馬県高崎市		行政	RC造	1970年	地上4階	5048㎡	2012年7月	2012年11月	1			3	1 s値	柱補強、CB壁の崩落防止	群馬県建築構造技術センター
249	T高等学校校舎耐震補強工事	千葉県印旛郡		学校法人	RC造	1978年	地上5階		2013年7月	2013年8月	12				1 s値		アウェイ建築評価ネット(株)
250	西宮市立学校施設耐震補強PF1事業(北夙川小学校)	兵庫県西宮市		行政	RC造		地上4階		2012年8月	2012年8月	8				1 s値		
251	K大学図書館耐震改修工事	東京都世田谷区		学校法人	RC造	1973年	地上5階		2012年8月	2012年8月	13				1 s値		
252	T大学キャンパス整備事業第3ステージD館耐震補強・改修工事	東京都文京区		学校法人	RC造	1969年		2800㎡	2012年4月	2012年4月	2				1 s値		
253	T大学キャンパス整備事業第II期既設建物改修工事	東京都文京区		学校法人	RC造	1957年	地上3階、地下2階	2860㎡	2015年4月	2015年5月	3				1 s値		なし
254	T大学キャンパス整備事業第3ステージ第II期既設建物改修工事	東京都文京区		学校法人	RC造	1957年	地上3階、地下2階	2860㎡	2015年4月	2015年6月	3				1 s値		なし
255	北条小学校中央等耐震改修工事	千葉県館山市		行政	RC造	1970年	地上3階	5899㎡	2013年8月	2013年8月	5				1 s値		福島県建築物耐震改修計画評価委員会
256	市立若狭野小学校本校舎耐外震改修工事	兵庫県相生市		行政	RC造	1969年	地上3階		2012年8月	2012年8月	1				1 s値		GBRC(日本建築総合試験所)
257	宮古市立宮古小学校校舎耐震補強工事	岩手県宮古市		行政	RC造				2012年11月	2012年11月	4				1 s値	短中の補強	
258	市川市立東国分中学校校舎耐震補強工事	千葉県市川市		行政	RC造	1980年	地上4階	5379㎡	2012年8月	2012年8月				16	1 s値	CB壁(パイプシャフト部) の補強	東京都建築士事務所協会
259	市立布引小学校耐震改修工事	滋賀県東近江市		行政	RC造	1979年		3553㎡	2013年5月	2013年5月	1				1 s値		
260	門真市立大和田小学校校舎耐震補強工事	大阪府門真市		行政	RC造	1980年以前	地上3階		2012年8月	2012年8月	2				1 s値		
261	江差小学校校舎耐震改修工事(幼稚園棟)	北海道松山郡		行政	RC造	1980年以前	地上4階	2624㎡	2012年7月	2012年8月	4				1 s値		北海道建築指導センター
262	江差小学校校舎耐震改修工事(教職員室棟)	北海道松山郡		行政	RC造	1980年以前	地上4階	2624㎡	2012年8月	2012年8月	1				1 s値		北海道建築指導センター
263	K学園1号館耐震補強工事	東京都文京区		学校法人	RC造+S 造	1971年	地上3階、 屋根1階		2012年7月	2012年7月	2				1 s値		ビューロベリタスジャパン株式会社
264	七飯中学校校舎耐震改修工事	北海道亀田郡		行政	RC造	1977年	地上3階	1893.61㎡	2012年8月	2012年8月	2				1 s値		北海道建築指導センター

Is値・・・構造耐震指標(公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁抜け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの セン断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの



学校 SRF工法実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称 (仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	階高 階数	設計方法	備考	判定会名称
265	高知市立大津小学校南東舎耐震補強工事	高知県高知市		行政	RC造	1980年以前	地上3階	1511㎡	2012年7月	2012年7月	1				1 s値		
266	高崎市立寺尾小学校 (13) 校舎耐震改修工事	群馬県高崎市		行政	RC造	1976年	地上3階	1068㎡	2013年7月	2013年8月				3	1 s値	OB壁の崩落防止	群馬県建築構造技術センター
267	段上小学校本館耐震補強工事	兵庫県西宮市		行政	RC造	1980年以前			2012年8月	2012年8月	4				1 s値		
268	K高等学校1号館北棟耐震補強工事	兵庫県神戸市		学校法人	RC造	1962年	地下1階、地上4階		2012年8月	2012年8月	3				1 s値		
269	G高校柔道場壁補修工事	岐阜県本巣市		独立行政法人	S造 (ALC造)	1969年			2012年7月	2012年7月				1	その他	ALC壁の崩落防止	なし
270	粟崎小学校屋内運動場耐震補強工事	石川県金沢市		行政	RC造	1973年 (1997年改修)	地上1階	692㎡	2012年7月	2012年7月				1	1 s値		
271	T大学防災機能等強化緊急特別推進事業 (校舎本館耐震補強工事)	熊本県熊本市		学校法人		1980年以前			2012年8月	2012年11月	9				1 s値		
272	奈良市立若草中学校校舎耐震補強工事	奈良県奈良市		行政	RC造	新館1961年/新校舎2号館1979年改築	地上3階		2013年8月	2013年8月	5				1 s値		なら建築住宅センター
273	K大学10号館地下機械室整備工事	石川県野々市市		学校法人	RC造		地下1階、地上2階		2012年8月	2012年8月				1	1 s値		なし
274	K大学12号館耐震補強工事	石川県野々市市		学校法人	S造		地上5階	3140㎡	2013年11月	2013年11月	1				1 s値		
275	中央長沼中学校耐震改修工事	北海道夕張郡		行政	RC造	1973年	地上4階、塔屋1階	2971.36㎡	2012年8月	2012年8月	2				1 s値		株式会社札幌工業検査
276	天満小学校校舎耐震改修工事	広島県広島市		行政	RC造	1980年以前	地上4階		2013年8月	2013年8月	2				1 s値		滋賀県建築士事務所協会
277	東角小学校体育館耐震補強工事	京都府久世郡		行政	RC造+S造	1980年以前	地上2階	913㎡	2012年8月	2012年8月	2				1 s値		
278	仙台市立鶴谷東小学校他1校災害復旧改修工事	宮城県仙台市		行政	RC造		地上3階	6505㎡	2012年11月	2012年11月	6				応急補強		なし
279	羽烏市立羽烏中学校南舎耐震改修工事	岐阜県羽烏市		行政	RC造	1981年 (旧耐震)	地上3階	1535.585㎡	2013年9月	2013年9月	3				1 s値		ビューロベリタスジャパン株式会社
280	市川市立富貴島小学校校舎耐震補強工事	千葉県市川市		行政	RC造				2013年7月	2013年9月				5	その他		日本ERI株式会社
281	T大学研究棟2号館改修工事	東京都小金井市		大学法人	RC造	1962年			2012年12月	2012年12月	5				1 s値		
282	林業大学校施設整備工事	京都府船井郡		行政	RC造	1968年	地上2階		2012年11月	2012年11月	1				1 s値		京都府建築士事務所協会
283	宝達高等学校普通管理特別教室棟大規模改修・耐震補強工事 (建築その2)	石川県羽咋郡		行政		1980年以前			2013年3月	2013年7月	6				1 s値		
284	養精中学校北棟校舎耐震補強ほか工事	大阪府茨木市		行政	RC造	1980年以前	地上3階、塔屋1階	2800㎡	2013年7月	2013年7月	2				1 s値		
285	新座市立新座中学校屋内運動場大規模改修工事	埼玉県新座市		行政	RC造	1969年			2013年7月	2013年7月				18	その他	OB壁の崩落防止	なし
286	成徳小学校本校舎棟等耐震補強工事	兵庫県尼崎市		行政	RC造	1980年以前	地上3階	3826㎡	2014年8月	2014年8月	1				N f値		なし
287	古市小学校校舎耐震改修工事	広島県広島市		官庁	RC造	1964年	地上4階	2769㎡	2013年10月	2014年1月	1				1 s値		滋賀県建築士事務所協会
288	洪川市立洪川中学校校舎耐震改修工事 (I期工事)	群馬県洪川市		官庁	RC造		2棟各：地上3階、地上4階		2013年8月	2013年8月	1			24	1 s値		
289	洪川市立洪川中学校校舎耐震改修工事 (2期建築主体工事)	群馬県洪川市		官庁	RC造		地上4階	北校舎2882㎡/昇降口322㎡	2014年7月	2014年8月	14			25	1 s値	壁の崩落防止	
290	K学園 体育館耐震改修工事	東京都杉並区		学校法人	RC造	1968年	地上3階	4124.9㎡	2013年7月	2014年1月		1			その他		なし
291	O大学総合研究棟改修工事	岡山県岡山市		国立大学法人	SRC造		地上10階	9722㎡	2013年7月	2013年7月	1				1 f値		
292	O大学総合研究棟改修工事	岡山県岡山市		国立大学法人	SRC造				2013年8月	2013年8月	4				1 f値		
293	宮久保小学校外1校校舎耐震補強工事	千葉県市川市		行政	RC造				2013年8月	2013年8月				6	その他		日本ERI株式会社
294	八木小学校校舎耐震改修工事	広島県広島市		行政	RC造		地上4階		2013年8月	2013年8月	2				1 s値		
295	府立工業高等学校普通特別教室・渡り廊下耐震補強工事	京都府福知山市		行政	RC造		普通特別教室棟：地上3階/渡り廊下：地上2階	普通特別教室2842㎡/渡り廊下120㎡	2013年8月	2013年8月	12				1 s値		
296	府立工業高等学校実験棟耐震補強工事	京都府福知山市		行政	RC造		地上3階、塔屋1階	2635㎡	2014年8月	2014年8月	4				1 s値		
297	T大学改修その他工事	宮城県仙台市		国立大学法人	RC造	1969年			2013年4月	2013年9月	4	8			1 s値		なし

1s値・・・構造耐震指標 (公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁掛け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの セン断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

学校 SRF工法実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称 (仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	階数	設計方法	備考	判定会名称
298	N大学研究拠点施設耐震改修工事	新潟県新潟市		国立大学法人	RC造		地上5階		2013年3月	2013年3月	2				1 s値		
299	金津小学校大規模改造・耐震補強工事	新潟県新潟市		行政	RC造	1970年(1987年プレハブ校舎新設)	地上2階	408㎡	2013年8月	2013年8月	3				1 s値		新潟市耐震判定委員会
300	白沢中学校校舎耐震改修工事	福島県本宮市		行政	RC造	1981年10月	地上3階		2013年7月	2013年8月	1				1 s値		無し
301	宿毛市立平田小学校校舎耐震補強工事	高知県宿毛市		行政	RC造		地上3階	2071㎡	2014年4月	2014年4月	17				1 s値		(社)高知建築士事務所協会
302	K大学総合研究棟改修その他工事	京都府京都市		国立大学法人	RC造	1981年以降	地上3階、地下1階	2791㎡	2014年1月	2014年1月	6				1 s値	下階壁抜け柱に対する補強	なし
303	美瑛中学耐震補強工事	北海道上川郡		行政	RC造	1980年以前			2013年7月	2013年8月	2				1 s値		北海道建築士事務所協会
304	春日小学校北棟校舎耐震補強ほか工事	大阪府茨木市		行政		1908年			2013年8月	2013年8月	5				1 s値		
305	原町高校大規模改造 (第1期・建築) 工事	福島県南相馬市		行政	RC造				2013年12月	2014年1月	8				1 s値		福島県建築士事務所協会
306	原町高校大規模改造 (第2期・建築) 工事	福島県南相馬市		行政	RC造				2015年7月	2015年7月	3				1 s値		福島県建築士事務所協会
307	宿毛市立東中学校校舎耐震補強工事	高知県宿毛市		行政	RC造		地上3階、塔屋1階	1950㎡	2013年9月	2013年10月	24				1 s値		
308	豊中市立寺内小学校オーバーブリッジ構造耐力復元工事	大阪府豊中市		行政	RC造	1975年	不明	不明	2014年10月	2014年10月	7				1 s値	学校内傾斜地を結ぶ車路あり。その構架部の柱補強。損傷制御。	なし
309	神泉中学校耐震補強工事	埼玉県児玉郡		行政	RC造	1965年			2013年7月	2013年7月				2	1 s値	CB壁の崩落防止	日本建築センター
310	安井小学校本館耐震補強他工事	兵庫県西宮市		行政	RC造	1975年	地上4階	1881㎡	2013年7月	2013年7月	2				1 s値		
311	松井田東中学校耐震補強工事	群馬県安中市		行政	RC造	1965～1966年	地上3階		2013年10月	2014年2月				43	崩落防止	CB壁35枚、スラブ8箇所のシート貼り	
312	笹神中学校耐震補強・大規模改造(建築管理普通教室棟) 工事	新潟県阿賀野市		行政	RC造+S造	1974年			2013年8月	2013年8月	1				1 s値		
313	田尻小学校耐震補強工事	茨城県日立市		行政	RC造	1976年	地上4階		2014年4月	2014年7月	13				1 s値		建築構造センター東北事務所
314	安東小学校校舎耐震改修工事	広島県広島市		行政	RC造	1975年			2013年8月	2013年8月	2				1 s値		
315	香取市立佐原中学校校舎耐震補強工事	千葉県香取市		行政	RC造	1976年	地上4階	8193.75㎡	2014年3月	2014年3月	6				1 s値		ビューロベリタスジャパン株式会社
316	西宮東高校耐震補強工事	兵庫県西宮市		行政	RC造	南東棟:1963年 南中棟:1965年			2013年8月	2013年8月	10				1 s値		㈱ジェイ・イーサポート 建築物耐震診断・耐震改修計画判定委員会
317	高崎市立堤ヶ丘小学校 (11) 校舎耐震補強工事	群馬県高崎市		行政	RC造	1979年	地上3階		2013年8月	2013年8月				2	崩落防止	CB壁の転倒崩落防止	群馬県建築構造技術センター
318	高美中学校耐震補強工事 (第一期)	大阪府大阪市		行政					2013年6月	2013年6月	1				1 s値		
319	H大学耐震補強工事	青森県八戸市		私立大学法人	RC造	1972年	地上3階、塔屋1階	4687.5㎡	2013年9月	2013年10月	9				1 s値		建築研究振興協会
320	H大学耐震補強工事	青森県八戸市		私立大学法人	RC造	1972年	地上3階、塔屋1階	3328㎡	2015年9月	2015年10月	9				1 s値		建築研究振興協会
321	新座市立東北小学校給食室改修工事	埼玉県新座市		行政	RC造	1965年			2013年8月	2013年8月				1	その他	CB壁の崩落防止	なし
322	渋川市立渋川北小学校校舎耐震改修工事	群馬県渋川市		行政	RC造	1979年	地上3階		2013年10月	2013年10月				6	崩落防止		
323	西宮市立浜甲子園中学校	兵庫県西宮市		行政	RC造	1964年			2013年7月	2013年8月	13				1 s値		日本ERI株式会社
324	市川市立平田小学校SRF工法耐震改修工事	千葉県市川市平田		行政			地上3階				4						
325	大和高田市立陵西小学校校舎耐震改修工事	奈良県大和高田市		行政	RC造				2013年7月	2013年8月	1				1 s値		
326	都立小金井北高等学校 (25) 改修工事	東京都小金井市		行政	RC造	1980年	地上4階	8505㎡	2014年4月	2014年4月	10				1 s値		東京都防災・建築まちづくりセンター
327	S学園校舎耐震改修・その他工事	東京都品川区		学校法人	RC造	1970年	地上4階、地下1階		2013年8月	2013年11月	5				1 s値		
328	市川市立大柏小学校校舎耐震補強工事	千葉県市川市		行政	RC造				2013年8月	2013年8月	7				1 s値		アウェイ建築評価ネット株式会社
329	富田中学校管理教室棟 (No. 8) 耐震改修主体工事	山口県周南市		行政	RC造		地上4階	3400㎡	2013年7月	2013年9月	6				1 s値		
330	府立亀岡高等学校管理普通教室棟・普通教室棟耐震補強工事	京都府亀岡市		行政	RC造				2014年8月	2014年8月	1				1 s値		京都府建築物耐震診断改修計画等判定委員会

Is値・・・構造耐震指標(公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁抜け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの セン断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

学校 SRF工法実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称(仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	階高 階数	設計方法	備考	判定会名称
331	S大学基礎医学棟耐震補強工事	埼玉県入間郡		学校法人	SRC造				2013年8月	2013年10月	6				1 s値		なし
332	S大学本部棟耐震補強工事	埼玉県入間郡		学校法人	SRC造	1977年	地上8階、地下2階、 階層1階	10066.16㎡	2013年10月	2013年10月	1				1 s値		なし
333	S大学本部棟耐震補強工事(Ⅱ期)	埼玉県入間郡		学校法人	SRC造	1977年	地上8階、地下2階、 階層1階	10066.16㎡	2015年1月	2015年6月	8				1 s値		なし
334	南小学校北校舎耐震補強工事	愛媛県四国中央市		行政	RC造	1980年			2013年8月	2013年8月	3				1 s値		四国耐震診断評定委員会
335	東大阪市立繩手南小学校校舎耐震補強その他工事	大阪府東大阪市		行政	RC造				2013年8月	2013年8月	2				N f値		建築物耐震診断・補強設計評価委員会 (大阪府建築士事務所協会)
336	東大阪市立玉川小学校校舎耐震補強その他工事	大阪府東大阪市		行政	RC造				2013年8月	2013年8月	3				N f値		建築物耐震診断・補強設計評価委員会 (大阪府建築士事務所協会)
337	東大阪市立高井田東小学校校舎耐震補強その他工事	大阪府東大阪市		行政	RC造				2013年8月	2013年8月	1				N f値		建築物耐震診断・補強設計評価委員会 (大阪府建築士事務所協会)
338	大社中学耐震補強工事	兵庫県西宮市		行政	RC造	1958年	地上2階	400㎡	2013年6月	2013年9月	1				1 s値		脚ジェイ・イーサポート建築物耐震診断・耐震改修計画判定委員会
339	久米小学校管理棟(No.12)耐震改修主体工事	山口県周南市		行政	RC造		地上4階		2013年7月	2013年9月	1				1 s値		
340	K大学1号館耐震補強工事	兵庫県神戸市		学校法人	RC造				2013年8月	2013年9月	10				1 s値		
341	下島小学校校舎耐震補強工事	大阪府守口市		行政	RC造		地上4階	2762㎡	2013年7月	2013年7月	1				1 s値		
342	北小学校管理棟耐震補強工事	群馬県邑楽郡		行政	RC造	1979年	地上3階	2587㎡	2013年8月	2013年8月				9	1 s値		
343	竹鼻中学校南舎耐震改修工事	岐阜県羽島市		行政	RC造				2013年8月	2013年8月	1				1 s値		
344	竹原市立賀茂川中学校校舎耐震補強工事	広島県竹原市		行政	RC造	1979年	地上3階	3113㎡	2013年8月	2013年8月	1				1 s値		
345	一条高等学校校舎耐震補強工事(SRF補強工事)	奈良県奈良市		行政	RC造	1963年	地上3階、階層1階	2929㎡	2014年8月	2014年8月	6				1 s値	軸耐力補強	三重県建築士事務所協会
346	吉津小学校校舎耐震補強工事	京都府宮津市		行政	RC造		地上3階		2014年2月	2014年2月	1				1 s値		
347	相生市立矢野小学校本校舎耐震補強外工事	兵庫県相生市		行政	RC造	1967年	地上3階		2015年8月	2015年8月	1				1 s値		兵庫県住宅建築総合センター
348	郡山市立郡山第五中学校	福島県郡山市		行政	RC造	1977年、1982年 (旧耐震)	地上3階				2				1 s値		福島県建築物耐震改修計画評価委員会
349	K大学新築工事	京都府京都市		学校法人	RC造	2014年	地上4階	2739㎡	2013年10月	2013年10月	2				1 s値		なし
350	泉佐野市立第三中学校耐震改修工事	大阪府泉佐野市		行政	RC造+S造				2014年8月	2014年9月				28	I f値	柱頭のRC剥落防止	
351	N大学3号館耐震改修バリアフリー改修工事	新潟県新潟市		学校法人	RC造				2014年2月	2014年2月	2				1 s値		なし
352	M大学3号館耐震改修工事	新潟県新潟市		学校法人	RC造				2014年1月	2014年2月	5				1 s値		なし
353	鳳至小学校大規模改修・耐震補強工事	石川県輪島市		行政			地上3階		2013年11月	2013年11月				1		壁の崩落防止	なし
354	T大学図書館・講義室改修工事	茨城県つくば市		国立大学法人	RC造				2014年5月	2014年5月	1				1 s値	下階壁掛け柱の軸耐力補強	なし
355	野田小学校耐震補強工事	福島県福島市		行政	RC造	1971年	地上3階		2014年12月	2014年12月	3				1 s値		福島県建築物耐震改修計画評価委員会
356	境東小学校校舎耐震補強工事・第1期	群馬県伊勢崎市		行政	RC造		地上2階	500㎡程度	2014年8月	2014年8月	4		1			OB壁の崩落防止	
357	広島県立呉商業高等学校校舎(22・25)号棟屋内運動場及び武道場耐震改修工事	広島県呉市		行政	RC造	1958年	地上4階	4106㎡	2013年12月	2013年12月	4				その他		日本ERI株式会社
358	T大学会館本館改修その他工事	宮城県仙台市		国立大学法人	RC造		地上3階		2014年1月	2014年1月	1				1 s値		
359	日立特別支援学校校舎耐震補強工事	茨城県日立市		行政	RC造	1975年			2014年7月	2014年8月				22	その他	OB壁の崩落防止	茨城県建築センター
360	T大学6A棟	茨城県つくば市		国立大学法人	RC造	1976年	地上4階	5000㎡	2014年11月	2014年11月	3				1 s値		なし
361	いすみ市立大原中学校屋内運動場耐震補強・老朽改修工	千葉県いすみ市		行政					2014年10月	2014年10月				2			
362	県立藤岡北高等学校生活実習棟耐震改修工事	群馬県藤岡市		行政	RC造+S造	1970年	地上2階		2014年2月	2014年2月		2			その他	補強工事前の改修、RC造壁の開口閉塞に用いたOBの転倒防止	群馬県建築構造技術センター
363	羽松高等学校管理教室棟大規模改修・耐震補強工事(建築)	石川県羽咋郡		行政					2014年4月	2014年8月	9				1 s値		

Is値・・・構造耐震指標(公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁掛け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの セン断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

学校 SRF工法実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称 (仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	崩落防止 部数	設計方法	備考	判定会名称
364	宮城中学校体育館耐震補強工事	群馬県前橋市		行政	RC造、 一部S造	1966年	地上1階	1500㎡	2015年12月	2015年12月				6	1 s値	CB壁の崩落防止	群馬県建築構造技術センター
365	船橋市立海神小学校耐震補強 (Ⅱ期) 工事	千葉県船橋市		行政	RC造	1973年	地上4階、 塔屋1階	3155㎡	2015年8月	2015年11月		6			1 s値		千葉県耐震判定協議会
366	洪川市立長尾小学校校舎耐震改修工事 (1期建築主体工事)	群馬県洪川市		行政	RC造	1965年	地上2階、 塔屋1階	768㎡	2014年9月	2014年10月		27			1 s値		群馬県建築構造技術センター
367	洪川市立長尾小学校校舎耐震改修工事 (2期建築主体工事)	群馬県洪川市		行政	RC造	1978年	地上3階、 塔屋1階	3647㎡	2015年8月	2015年9月		14		23	1 s値		群馬県建築構造技術センター
368	N大学理工学部校舎7号館耐震補強工事	東京都千代田区				1967年	地上7階、 地下1階、 塔屋あり	4000㎡	2014年8月	2014年8月		22					
369	石山高校耐震改修その他工事	滋賀県大津市		行政	RC造	1964年	地上3階、 塔屋1階	1882㎡	2014年8月	2014年8月		2			1 s値		滋賀県建築士事務所協会
370	K大学7号館耐震改修工事	熊本県熊本市		私立大学法人	RC造		地上4階	5239.80㎡	2014年8月	2014年8月		8			1 s値		
371	H大学附属図書館改修工事	青森県弘前市		国立大学法人					2014年3月	2014年3月		1					
372	K大学附属図書館及び講義室等改修その他工事	高知県南国市		国立大学法人	RC造	1970年			2014年3月	2014年3月		1			1 s値		なし
373	福良ヶ丘小学校応急耐震補修補強工事	大分県白杵市		行政	RC造	1957年	地上3階、 塔屋2階	1639.03㎡	2014年4月	2014年4月		6			応急補強	応急補強。災害復旧。新校舎完成までの1年間校舎として使用。	なし
374	岡山市立竜操中学校2校校舎耐震改修工事	岡山県岡山市		行政	RC造		地上3階	2785㎡	2014年8月	2014年8月		1					
375	群馬県高崎市立金古南小学校 (1-1) (1-2) (9) (12) 校舎・ (10) (11) 校舎耐震補強工事	群馬県高崎市		行政	RC造	1980年	地上3階	4483㎡	2014年8月	2014年8月				12	1 s値		
376	群馬県高崎市立金古南小学校 (2-1) (2-2) 校舎耐震補強工事	群馬県高崎市		行政	RC造	1980年	地上3階	4483㎡	2015年8月	2015年8月				9	1 s値		群馬県建築構造技術センター
377	T大学J棟	茨城県つくば市		国立大学法人	SRC造	1978年	地上8階	3150㎡	2014年9月	2014年9月		2			1 s値		なし
378	S大学図書館3号館等新営その他工事	埼玉県さいたま市		国立大学法人	RC造	1980年	地上4階		2014年11月	2014年11月		2			1 s値		なし
379	高崎市立吉井小学校 (2-2) 校舎耐震補強工事	群馬県高崎市		行政	RC造	1970年	地上3階、 塔屋1階	1374㎡	2014年8月	2014年8月				7	崩落防止	CB壁の崩落防止	群馬県構造技術センター
380	高崎市立吉井小学校 (2-1) 校舎耐震補強工事	群馬県高崎市		行政	RC造	1970年	地上3階、 塔屋1階	1374㎡	2015年7月	2015年8月				24	崩落防止	CB壁の崩落防止	群馬県建築構造技術センター
381	秋月小学校管理教室棟 (No.1) 耐震改修主体工事	山口県周南市		行政	RC造	1980年以前	地上3階		2014年5月	2014年6月		2			1 s値		
382	高崎市立新町中学校 (1-1) 校舎耐震補強工事	群馬県高崎市		行政	RC造	1978年	地上4階	4711㎡	2014年8月	2014年9月		2		2	その他	壁の崩落防止	群馬県建築構造技術センター
383	K大学1号館耐震改修工事	高知県高知市		国立大学法人	RC造	1968年			2014年5月	2014年5月		2			1 s値		四国耐震診断評定委員会
384	舟入小学校校舎耐震改修その他工事	広島県広島市		行政	RC造			5200㎡	2014年8月	2014年8月		6			1 s値		
385	洪川市立古巻中学校校舎耐震改修工事 (1期建築主体工事)	群馬県洪川市		行政	RC造		地上3階	3117㎡	2014年7月	2014年8月				20	崩落防止	CB壁の崩落防止	
386	洪川市立古巻中学校校舎耐震改修工事 (2期建築主体工事)	群馬県洪川市		行政	RC造		地上3階	3117㎡	2015年7月	2015年8月				8	崩落防止		
387	洪川市立洪川北中学校校舎耐震改修工事 (1期建築主体工事)	群馬県洪川市		行政	RC造	1961年	地上3階、 地下1階、 塔屋1階	4417㎡	2014年7月	2014年8月				12	崩落防止	CB壁の崩落防止	群馬県建築構造技術センター
388	洪川市立洪川北中学校校舎耐震改修工事 (2期建築主体工事)	群馬県洪川市		行政	RC造	1961年	地上3階、 地下1階、 塔屋1階	4417㎡	2015年7月	2015年10月		3		12	崩落防止	CB壁の崩落防止	群馬県建築構造技術センター
389	M大学附属中学校・高等学校体育館耐震補強	兵庫県西宮市		私立大学法人					2014年8月	2014年8月		2					
390	M大学文学2号館耐震改修工事	兵庫県西宮市		私立大学法人					2015年8月	2015年8月		1					
391	水口高校耐震改修工事	滋賀県古賀市		行政	RC造				2014年9月	2014年9月		4			1 s値		滋賀県建築士事務所協会
392	府立朱雀高等学校管理教室棟耐震補強工事	京都府京都市		行政	RC造	1963年	地上4階、 塔屋1階	7931㎡	2014年8月	2014年8月		5			1 s値		京都府建築士事務所協会
393	市川市立北方小学校校舎耐震補強工事	千葉県市川市		行政					2014年8月	2014年8月				11	CB壁の崩落防止		
394	平成27年度南中学校管理教室棟耐震補強工事	大分県杵臼市		行政	RC造	1979年	地上3階	1530㎡	2015年7月	2015年7月		3			1 s値		大分県建築士事務所協会
395	K大学医学部記念館	石川県金沢市		国立大学法人	RC造	1980年以前	地上2階		2014年11月	2014年12月				2	1 s値	CB壁の崩落防止	石川県耐震診断等評定委員会
396	高崎市立東小学校 (13-3) (13-5) 校舎耐震補強工事	群馬県高崎市		行政	RC造	1973年	地上3階	1781㎡	2014年10月	2014年10月				3		壁の崩落防止	

Is値・・・構造耐震指標 (公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁抜け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの セン断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

学校 SRF工法実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称 (仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	崩落防止 箇所数	設計方法	備考	判定会名称
397	富樫小学校校舎耐震補強工事第3期 (建築工事)	石川県金沢市		行政			地上2階		2014年8月	2014年8月				1			
398	広島工業高等学校校舎第Ⅰ期耐震改修その他工事	広島県広島市		行政	RC造	旧耐震	地上2階、塔屋1階	不明	2014年7月	2014年8月	1				その他		日本ERI株式会社
399	広島工業高等学校校舎第Ⅱ期耐震改修その他工事	広島県広島市		行政	RC造	旧耐震	地上4階、塔屋1階	不明	2015年8月	2015年8月	4				その他		日本ERI株式会社
400	高崎市立吉井西小学校 (1-1) 校舎耐震補強工事	群馬県高崎市		行政	RC造	1977年	地上3階	1404㎡	2014年8月	2014年8月				4	1 s値	壁の崩落防止	
401	S高校	埼玉県深谷市			RC造						2						
402	室戸市元小学校校舎耐震補強・改修工事	高知県室戸市		行政	RC造	1970年			2014年8月	2014年8月	2				1 s値		
403	浦安市立小学校梁補修工事	千葉県浦安市		行政	RC造				2014年8月	2014年8月				1	崩落防 止	梁底鉄筋露出部補修後の崩 落防止	
404	白沢中学校屋内運動場耐震補強等改修工事	群馬県沼田市		行政	S造	1972年		1519㎡	2014年12月	2014年12月				13		崩落防止	群馬県建築構造技術センター
405	K大学新本館新設その他工事	京都府京都市		私立大学法人	RC造、 一部S造		地上4階、地下1階	9600㎡	2014年8月	2014年8月	5						
406	K学園耐震補強工事	岡山県浅口市		学校法人	RC造		地上4階	11000㎡	2014年8月	2014年10月	3						
407	宮原中学校校舎耐震補強工事 (西棟)	広島県呉市		行政	RC造	旧耐震	地上4階	2825.28㎡	2014年10月	2014年10月	2				その他		不明
408	H高等学校体育館耐震改修工事	広島県安芸郡		学校法人	RC造	旧耐震	地上3階	不明	2014年8月	2014年8月	2				その他		日本ERI株式会社
409	N大学改修その他工事	新潟県新潟市		国立大学法人	RC造	1973年	不明	6000	2015年5月	2015年6月	2				1 s値		なし
410	N大学校舎実験研究棟	新潟県長岡市		国立大学法人	RC造	1980年	地上6階	5890㎡	2014年10月	2014年10月	1				1 s値		なし
411	本宮第一中学校北校舎耐震補強改修 (建築主体) 工事	福島県本宮市		行政	RC造	旧耐震	地上3階、塔屋1階	1849㎡	2014年9月	2014年9月	1				1 s値	損傷制御	福島県建築士事務所協会
412	本宮第一中学校南校舎耐震補強改修 (建築主体) 工事	福島県本宮市		行政	RC造	1973年		1600㎡	2015年9月	2016年3月	13				1 s値		福島県建築士事務所協会
413	松戸市立金ヶ作中学校中央校舎耐震及びトイレ改修工事	千葉県松戸市		行政	RC造	1981年			2015年8月	2015年8月	2				1 s値	下階壁抜け柱	建築構造センター (仙台)
414	K大学図書館棟	福岡県北九州市		学校法人	RC造	1975年	地上4階、塔屋1階		2014年10月	2015年1月	9				1 s値		なし
415	M高等学校特別教室棟耐震改修工事	群馬県安中市		教育委員会	RC造	1972年	地上3階		2014年10月	2014年10月				8	1 s値	CB壁の崩落防止	群馬県建築構造技術センター
416	M大学1.5号館耐震改修工事	新潟県新潟市		学校法人	RC造、 一部S造	1966年	地上5階、地下1階		2015年1月	2015年1月	3				1 s値		なし
417	一関市立東山中学校校舎大規模改修等 (建築) 工事	岩手県一関市		行政	RC造	1970年	地上2階	5305.13㎡	2015年1月	2015年3月	17	2			1 s値		岩手県建築住宅センター
418	水沢南小学校南校舎耐震補強工事	岩手県奥州市		行政	RC造	1977年	地上3階、塔屋1階	524㎡	2016年3月	2016年3月	2				1 s値		岩手県建築住宅センター
419	T大学付属図書館	東京都小金井市		大学法人	RC造	1974年	地上3階、地下1階	6242㎡	2014年11月	2014年11月	2				1 s値		なし
420	M中学校北校舎耐震補強工事	愛媛県四国中央市		教育委員会	RC造		地上3階	2966㎡	2015年1月	2015年1月	1						
421	M中学・高等学校校舎耐震改修等工事	愛媛県松山市		学校法人	RC造	1963年	地上5階		2015年1月	2015年1月	4				1 s値		なし
422	松戸市立常盤平第一小学校南校舎耐震及びトイレ改修工事	千葉県松戸市		行政	RC造		地上3階		2015年8月	2015年8月				1	崩落防止		
423	船橋市立三咲小学校校舎耐震補強工事	千葉県船橋市		行政	RC造	1969年	地上3階	2561㎡	2015年7月	2015年7月	2			3	1 s値	壁の崩落防止	日本ERI株式会社
424	船橋市立八木が谷小学校校舎耐震補強工事	千葉県船橋市		行政	RC造	1973年	地上4階	4539㎡	2015年7月	2015年8月				13	崩落防止	壁の崩落防止	アウェイ建築評価ネット株式会社
425	榛生昇陽高校管理棟 (1) 耐震・大規模改修工事	奈良県宇陀市		行政	RC造	1970年	地上2階	1652㎡	2015年7月	2015年7月	5				1 s値		なら建築住宅センター
426	掖上小学校校舎耐震補強工事	奈良県御所市		行政	RC造	1969年	地上3階、塔屋1階	3008㎡	2015年7月	2015年8月	5				1 s値		なら建築住宅センター
427	耳成西小学校校舎地震補強工事 (第2期)	奈良県橿原市		行政	RC造	1980年	地上3階、塔屋1階	2640㎡	2015年8月	2015年8月	1				1 s値		なら建築住宅センター
428	神納小学校耐震補強 (建築) 工事	新潟県村上市		行政	RC造	1972年	地上3階、塔屋1階	1630㎡	2015年8月	2015年8月	2				1 s値	下階壁抜け柱	新潟県建築設計協同組合
429	府立東舞鶴高等学校浮島分校管理教室棟耐震補強工事	京都府舞鶴市		行政	RC造	1967年	地上3階	1245㎡	2015年8月	2015年8月	1				1 s値		京都府建築士事務所協会

Is値・・・構造耐震指標 (公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁抜け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの セン断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

学校 SRF工法実績表

構成品質保証研究所

番号	工事名称(仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	梁筋防止 箇所数	設計方法	備考	判定会名称
430	千葉市立小中台小学校校舎非構造部材耐震補強工事	千葉県千葉市		行政	RC造	1977年	地上3階、塔屋1階	1206㎡	2015年8月	2015年8月				3	崩落防止		アウェイ建築評価ネット株式会社
431	岡山市立庄内小学校校舎・北校舎棟耐震改修工事	岡山県岡山市		行政	RC造		地上3階	2004.95㎡(南棟)	2015年7月	2015年8月	2				1s値		
432	福山市伊勢丘小学校北棟校舎耐震改修工事	広島県福山市		行政	RC造	旧耐震	地上4階、地下1階、塔屋1階	2813.3㎡	2015年8月	2015年12月	2				その他		広島県建築士事務所協会
433	S高等学校耐震補強第Ⅱ期工事	大阪府大阪市		学校法人	RC造	1958年(東) 1961年(西)	東:地上5階 西:地上4階、地下1階	1876㎡(東) 1962㎡(西)	2015年5月	2015年10月	3				Nf値		なし
434	市立大学工学部B棟(第1期)耐震改修その他工事	大阪府大阪市		公立大学法人	RC造	1964年	地上5階、塔屋2階	7,572.19㎡			2				1s値	SRF465、SRF4100 柱2本2層巻	なし
435	川内小学校(校舎及び屋内運動場)耐震補強工事	高知県吾川郡		行政	RC造	1982年	地上3階	2652㎡	2015年8月	2015年8月	2				1s値		高知県建築士事務所協会
436	盛岡市立厨川小学校校舎耐震補強工事その3	岩手県盛岡市		行政	RC造	1970年	地上2階、塔屋1階	791	2015年6月	2015年6月	1				1s値	新設壁補強:1ヵ所、構造スリット:5ヵ所、SRFは耐震性柱取壊のため採用(2015.6.11取付)	(財)岩手県建築住宅センター
437	岡山市立幡多小学校校舎耐震改修工事	岡山県岡山市		行政	RC造	-	地上4階、塔屋1階	6970㎡	2016年7月	2016年8月	15					4100×2層、5100×2層	
438	岡山市立香和中学校北校舎棟耐震改修工事	岡山県岡山市		行政	RC造	-	地上3階、塔屋1階	1850㎡	2016年8月	2016年8月	4				その他	4100×2層	日本ERI株式会社
439	K大学講堂天井耐震改修その他工事	石川県金沢市		国立大学法人	RC造+S造		地上2階	1323㎡	2015年10月	2015年12月				6	崩落防止		なし
440	川越中学校屋内運動場LED照明更新等工事	三重県三重郡		行政	RC造+S造	1998年	地上2階	2032㎡	2015年8月	2015年8月					その他		なし
441	美瑛小学校改修工事	北海道川上郡		行政	RC造	1979年	地上3階、地下1階	4300㎡	2015年8月	2015年8月	1				1s値		北海道建築士事務所協会
442	下関市立豊浦小学校校舎(27)耐震補強建築主体工事	山口県下関市		行政	RC造		地上4階		2015年8月	2015年8月	5					損傷制御	
443	N大学校舎耐震補強工事	東京都千代田区		私立大学法人	RC造	1934年	地上3階	489㎡	2015年8月	2015年8月	46				1f値		なし
444	白沢小学校東校舎耐震補強工事等改修建築工事	群馬県沼田市		行政					2015年7月	2015年8月				7			なし
445	K小学校コンクリートブロック壁補修工事	奈良県北葛城郡		行政	RC造	1981年	地上3階、塔屋1階	5170㎡	2015年8月	2015年8月					6	崩落防止	なし
446	A高等学校本館耐震改修工事	千葉県我孫子市		学校法人	RC造	1975年	地上4階、塔屋1階	2312㎡	2015年8月	2015年8月	2				1s値		なし
447	H高等学校 2号館改修工事	大分県中津市		学校法人	RC造	旧耐震	地上3階		2015年8月	2015年8月	2				1s値		なし
448	西小学校普通教室棟(東)耐震補強工事	群馬県邑楽郡		行政	RC造	1971年	地上3階、塔屋1階	1562㎡	2015年7月	2015年8月				15	崩落防止		群馬県建築構造技術センター
449	平成27年度小学校大規模改造事業 三津小学校校舎(16)耐震補強工事(建築)	広島県東広島市		行政	RC造	旧耐震	地上3階、塔屋1階	不明	2015年8月	2015年8月	2				その他		広島県建築士事務所協会
450	境剛志小学校校舎耐震補強工事	群馬県伊勢崎市		行政	RC造	1979年	地上3階、塔屋1階	2052㎡	2015年8月	2015年8月	1				1s値		群馬県建築構造技術センター
451	B大学耐震補強工事	埼玉県ふじみ野市		学校法人	RC造	1982年	地上3階、塔屋1階	3409	2015年8月	2015年8月	2				1s値		ハウスマス確認検査(株)
452	福山市立神村小学校南棟校舎耐震改修工事	広島県福山市		行政	RC造	旧耐震	地上4階、塔屋1階	不明	2016年8月	2016年8月	1				その他		福山建築物耐震診断等評価委員会
453	高崎市立経済大学付属高等学校校舎・屋内運動場耐震補強工事	群馬県高崎市		行政	RC造+S造	1980年	地上2階	3442㎡	2015年9月	2015年9月	18				1s値		群馬県建築構造技術センター
454	N高等学校C棟耐震補強工事	東京都世田谷区		大学法人	RC造	1963年	地上4階、地下1階、塔屋2階	2290㎡	2015年8月	2015年8月	1				1s値		なし
455	T大学付属高等学校校舎耐震補強工事	群馬県高崎市		大学法人	RC造	1963年	地上4階	1440㎡	2015年8月	2016年1月				5	崩落防止		なし
456	下関市立名陵中学校校舎(3)(11)耐震補強建築主体工事	山口県下関市		行政	RC造	旧耐震	地上3階、塔屋1階	2224㎡	2015年8月	2015年8月	2				その他		鹿児島大学 産学官連携推進機構
457	福島県いわき市立錦中学校校舎地震補強工事	福島県いわき市		行政	RC造	1979年	地上4階	4515㎡	2016年1月	2016年5月	5				1s値		
458	亀山中学校校舎耐震改修その他工事	広島県広島市		行政	RC造	旧耐震	地上3階、塔屋1階	不明	2015年9月	2015年11月	3				その他		広島県建築士事務所協会
459	府中緑ヶ丘中学校	広島県安芸郡		行政	RC造	旧耐震	地上4階、塔屋1階	不明			1				その他		株式会社ジェイ・イー・サポート
460	福山市立春日小学校	広島県福山市		行政	RC造	旧耐震	地上3階、塔屋1階	不明			1				その他		広島県建築士事務所協会
461	郡山第五中学校南校舎	福島県郡山市		行政	RC造	1977年	地上3階、塔屋1階	2437㎡	2015年9月	2015年9月	2				Nf値		福島県建築士事務所協会
462	会津若松市立一貫小学校	福島県会津若松市			RC造	1979年	地上3階										

1s値・・・構造耐震指標(公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁掛け柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの セン断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの

学校 SRF工実績表

構造品質保証研究所

番号	工事名称(仮称)	所在県市	3.11 震度	発注	構造	竣工年	規模	延床面積	着工	完了	柱本数	壁枚数	梁本数	梁筋 数	設計方法	備考	判定会名称	
463	豊栄高校昇降口改修・補強建築工事	新潟県新潟市		行政	RC造	1967年	地上2階		2015年9月	2015年9月					3	崩落防止	なし	
464	昭和中学校校舎耐震補強工事	広島県呉市		行政	RC造	旧耐震	地上3階		2015年10月	2015年10月	2					その他	広島県建築士事務所協会	
465	学校法人S校舎耐震改修工事	東京都世田谷区		学校法人					2015年10月	2015年10月	1							
466	郡山市立逢瀬中学校耐震補強工事	福島県郡山市		行政	RC造	旧耐震	地上3階	2397㎡	2015年11月	2015年12月	2					1s値	福島県建築士事務所協会	
467	県立高崎女子高等学校管理棟耐震改修工事(建築工事)	群馬県高崎市		行政					2015年10月	2015年10月						1	崩落防止	
468	県立高崎商業高等学校セミナーハウス耐震改修建築工事	群馬県高崎市		行政	RC造	1973年	地上2階	562㎡	2015年10月	2015年10月						28		
469	伊勢崎商業高等学校管理特別教室棟耐震改修工事	群馬県伊勢崎市		行政					2015年12月	2015年12月						1	なし	なし
470	K大学 耐震改修工事	大阪府吹田市		学校法人	RC造	1960年	地上4階、地下1階、塔屋1階	5617.69㎡	2016年7月	2016年12月	4	25				その他	日本建築総合試験所により時刻歴応答解析結果等としての性能評価を取得後、国土交通大臣認定審査中	なし
471	岡山市立旭東小学校校舎耐震改修工事	岡山県岡山市		行政	RC造	1977年	地上4階、塔屋1階	1550.54㎡								3	1s値	一般社団法人岡山県建築工事事務所協会 岡山県建築物耐震診断等評価委員会規程
472	福島第二中学校校舎耐震補強工事(北棟)	福島県福島市														4		
473	上保原小学校耐震補強改修工事	福島県伊達市		行政	RC造	1980年	地上3階、塔屋1階	2778.87㎡	2017年2月	2017年2月	1					1s値	福島県建築物耐震改修計画評価委員会	
474	S大学耐震補強工事	福岡県北九州市			RC造	1979	地上4階	8810	2016年7月	2016年12月	6							
475	S大学耐震補強工事	福岡県北九州市			RC造	1979	地上5階	5454	2016年7月	2016年12月	4							
476	H大学女子高等学校耐震補強工事	神奈川県横浜市		学校法人					2016年7月	2016年9月	37					9		
477	鈴が峰小学校外1校校舎耐震改修その他工事	広島県広島市		行政					2016年7月	2016年7月	2							
478	大阪市立大学工学部B棟耐震改修その他工事(第2期)	大阪府大阪市		公立大学法人					2016年9月	2016年10月	2							
479	B高校耐震補強工事	広島県広島市		学校法人					2016年8月	2016年8月	1							
480	大分大学本部管理棟管理棟耐震補強工事	大分県大分市		国立大学法人	RC造		地上3階		2016年10月	2016年10月	1					1s値	なし	
481	H中学校・高等学校耐震改修工事	京都府京都市		学校法人					2016年9月	2016年9月	1							
482	H大学女子高等学校耐震補強工事	神奈川県横浜市		学校法人														
483	滝根中学校校舎耐震補強工事	福島県田村市			RC造	1977年	地上3階	3629㎡								4		
484	S学校	ネパール		民間企業	RC造				2017年3月							104		
485	K大学8号館耐震補強工事	熊本県熊本市		学校法人	RC造	1977年	地上6階	4394.40㎡	2016年12月	2017年1月	2							
486	H大学1号館 SRF耐震改修工事	広島県広島市			RC造	1968年	地上3階、地下1階、塔屋1階	4153㎡								3	1s値	なし
487	K学園耐震補強工事	鹿児島県いちき串木野市		学校法人					2017年2月	2017年2月	2							
488	S大学 耐震改修工事	大阪府吹田市		学校法人												1		
489	S学校 耐震改修工事東棟 第1期【平成29年度】	東京都品川区			RC造	1957年	地上4階、地下1階、塔屋1階	1437.9㎡								1	1s値	東京都建築工事事務所協会
490	S大学耐震補強工事	埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷		学校法人	SRC造	1977年	地上8階、地下2階、塔屋1階	10066									スラブ補強	アウェイ
	総計										3,027	47	14	644				

1s値・・・構造耐震指標(公的機関の定めた基準値) If値・・・倒壊危険度指標 Nf値・・・軸破壊危険度指標 下階・・・下階壁けり柱の軸耐力補強に用いたもの 短柱・・・短柱を補強し強度と靱性を向上させることに用いたもの セン断・・・せん断柱を補強し靱性を向上させることに用いたもの